



Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Saksbehandler:
Jorunn Aaneby

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved idrettsbaner Narvik kommune Kontrollnummer: 2022.149.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:
Robert Sundby

Fra Statsforvalteren i Nordland:
Jorunn Aaneby

Andre deltagere fra virksomheten:
Kenneth Claeson (Narvik Stadiondrift AS)

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Nordland:
Katrinn Reiss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Narvik kommunes idrettsbaner (Narvik stadion 1 og 2 og Jaklamyra kunstgressbane) den 8. juni 2022. Tilsynet ble gjennomført som et videomøte og det ble ikke utført befaring ved idrettsbanene. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen fire uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Brukerne av Jaklamyra kunstgressbane er ikke informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale
- Jaklamyra kunstgressbane mangler tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere
- Idrettsbanene mangler løsninger for oppsamling av fyllmateriale i drens- og overvann
- Det mangler skriftlig dokumentert risikovurdering knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Anmerkninger:

- Det bør komme tydeligere fram av dokumentasjonen hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra idrettsbanene

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juli 2022

Jorunn Aaneby

Tilde Nygård

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Narvik Stadiondrift AS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Narvik kommune Eiendomsforvaltning

Organisasjonsnr.: 978 607 403

Kontrollerte enheter

Navn: Jaklamyra kunstgressbane	Anleggsnr.: 1860.0176.01
Navn: Narvik stadion 1 (hovedarena)	Anleggsnr.: 1860.0177.01
Navn: Narvik stadion 2 (Sommerset arena)	Anleggsnr.: 1860.0177.02

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens aksjon for plastholdig løst fyllmateriale på idrettsbaner.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Informasjon til brukere
- Tiltak mot spredning av fyllmateriale
- Oppbevaring, ombruk og avfallshåndtering av fyllmateriale
- Kunnskap og dokumentasjon
- Internkontrollaktiviteter (rutiner, risikovurdering og avvikshåndtering)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Narvik kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Narvik kommune **innen 1. desember 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland merket med saksnummer 2022/2744.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. mai 2022. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Narvik kommune Eiendomsforvaltning bli ilagt et gebyr på kr 14 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebysats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen og nettsiden til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Brukerne av Jaklamyra kunstgressbane er ikke informert om tiltak for å redusere risiko for spredning av fyllmateriale

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-5

Kommentarer:

Det er ikke satt opp skilter på Jaklamyra kunstgressbane med informasjon om tiltak for å redusere risikoen for spredning av fyllmateriale.

De andre idrettsbanene som var omfattet av tilsynet har informasjonsskilt, og driftsansvarlig har også informert brukerne av disse idrettsbanene om tiltak for å redusere spredning av fyllmateriale gjennom informasjonsskriv og foreldre- og brukermøter.

Avvik 2

Jaklamyra kunstgressbane mangler tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd c)

Kommentarer:

Det er ikke etablert rister, eller andre tiltak for å hindre spredning av fyllmateriale via brukere, på Jaklamyra kunstgressbane.

De andre idrettsbanene som var omfattet av tilsynet har rister i inngangspartier for å hindre spredning via brukere.

Avvik 3

Idrettsbanene mangler løsninger for oppsamling av fyllmateriale i drens- og overvann

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 23A-4 første ledd b)

Kommentarer:

Det er ikke etablert filtre eller andre løsninger for oppsamling av fyllmateriale i drens- og overvann på idrettsbanene. Det ble opplyst under tilsynet at det er planlagt å installere finmaskede rister i kummer rundt Narvik stadion for oppsamling av fyllmateriale.

Avvik 4

Det mangler skriftlig dokumentert risikovurdering knyttet til spredning av fyllmateriale fra idrettsbanene

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, nr. 6

Kommentarer:

Det er krav om å ha en skriftlig dokumentert internkontroll for idrettsbanene som i størst mulig grad sikrer at fyllmaterialet ikke spres til miljøet. Internkontrollens miljørisikovurdering må vise hvilke forhold som gir risiko for spredning av fyllmateriale til miljøet. På bakgrunn av miljørisikovurderingen skal det settes inn tiltak for å redusere risikoen og etableres rutiner for bruk og vedlikehold av banen.

Kommunen har satt ut driften av idrettsbanene til Narvik Stadiondrift AS og har lite oversikt over tilstand og vedlikehold av banene selv. Driftsselskapet har gjennomført flere tiltak på idrettsbanene for å hindre spredning av fyllmateriale, men det mangler en skriftlig miljørisikovurdering som beskriver hvilke forhold på banen som kan innebære en risiko for spredning av fyllmateriale.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det bør komme tydeligere fram av dokumentasjonen hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra idrettsbanene

Kommentarer:

Driftsansvarlig har dokumentasjon på hvor mye fyllmateriale som er tilført banene og hva det består av, og bruker kontrollmålinger til å anslå hvor mye fyllmateriale som må etterfylles og dermed har gått tapt fra banene. Dokumentasjonen om hvor mye fyllmateriale som er tilført og fjernet fra banene kunne vært bedre tilpasset til å vise at kravene til dokumentasjon om fyllmateriale i forurensningsforskriften § 23A-8 a) og b) er oppfylt.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsforskriften kapittel 23A