

Notat

Vurdering av fremtidig situasjon

DATO: 13.09.2022

Det har gjennom en 10 års periode stadig blitt grunnere på innsiden av molo. Dette er forårsaket av bølgepåslag og strømningsforhold. Resultatet har gitt en sandbanke som etableres på innsiden og langs molo. Dette skjer gradvis over mange år, og en ser derfor ikke behov for rutinemessig vedlikeholdsmudring på nåværende tidspunkt.



Fred A Sørum
Teknisk sjef
Larvik Havn KF