


## Beskrivelse av tette flater - Vigorveien 10

Området har som kjent vært benyttet til tilsvarende virksomhet tidligere, og det er fra tidligere virksomhet allerede etablert med tett dekke. Det er noe blanding av asfalt og betong. Limer inn en illustrasjon som viser hvor det er asfalt og hvor det er betong.



Hele området er etablert med flere sandfangsluk som er tilknyttet oljeutskiller. Alt av overvann går via sandfangslukene og til oljeutskiller.