



SMA MINERAL AS
Postboks 500
8601 Mo i Rana

Saksbehandler:

Espen Olaf Henriksen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Seljeli dolomittbrudd Kontrollnummer: 2021.026.I.SFNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Johnny Vangen

Fra Statsforvalteren i Nordland:

Espen Olaf Henriksen

Andre deltagere fra virksomheten:

Johnny Hjartland

Robert Gräsberg

Andre deltagere fra Statsforvalteren i

Nordland:

Hege Rasmussen

Torhild Lamo

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Seljeli dolomittbrudd 1.9.2021 og inspeksjonsmøte på Teams 21.9.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Nordland avdekket ett avvik og ga én anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har egen kai, men mangler godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter.

Anmerkninger:

- Risikovurderinger og prosedyrebeskrivelser bør revideres på enkelte punkter knyttet til utslipp, støy og avfall.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. **Merk at det i avsnittet «Andre forhold» er varslet om trekking av utslippstillatelse.**

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. september 2021	Espen Olaf Henriksen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vefsn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SMA MINERAL AS	
Organisasjonsnr.: 973185276	Eies av: 977048931
Bransjenr. (NACE-kode): 23.520 - Produksjon av kalk og gips	

Kontrollert enhet

Navn: Seljeli dolomittbrudd	Anleggsnr.: 1824.0021.01
Kommune: Vefsn	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	
Tillatelse gitt: 1. juni 1993	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

SMA Mineral AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må SMA Mineral AS innen 15. november 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfnopost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Nordland.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 1. juli 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil SMA Minerals AS bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Nordland. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Nordland (jf. offentleglova) og på Statsforvalterens nettside.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har egen kai, men mangler godkjent plan for mottak og håndtering av avfall fra båter.

Avvik fra:

Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, § 20-6.

Kommentarer:

Som havneansvarlig (eier av kai som brukes i næring) har virksomheten plikt til å utarbeide en avfallsplan som beskriver hvordan dere håndterer avfall fra båtene som anløper kaia. Bestemmelsene om dette i forurensningsforskriftens kapittel 20 skal sikre at det finnes tilstrekkelige ordninger for levering av avfall fra skip. Det er Statsforvalteren som godkjenner denne typen avfallsplaner. Kravene til hva avfallsplanen må inneholde er oppsummert i vedlegg 1 til forurensningsforskriftens kapittel 20.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Risikovurderinger og prosedyrebeskrivelser bør revideres på enkelte punkter knyttet til utslipp, støy og avfall.

Kommentarer:

Entreprenørbedriften 3H - Stein og fjell AS, som står for den daglige driften av dolomittbruddet, har utarbeidet prosedyrer og risikovurderinger knyttet til virksomhetens håndtering av avfall og andre forhold av betydning for ytre miljø. I inspeksjonsmøtet fikk vi opplyst at anleggets internkontrolldokumentasjon skal oppdateres og tas inn i systemet til SMA Mineral AS. I den forbindelse bør enkelte punkter revideres.

I dokumentet "Prosedyre for avfall" brukes begrepet "spesialavfall". Dette er et foreldet begrep. *Forskrift om spesialavfall* ble i 2003 erstattet av *forskrift om farlig avfall*. Bestemmelsene om farlig avfall har senere blitt tatt inn som kapittel 11 i avfallsforskriften.

I den reviderte avfallsprosedyren bør dere legge vekt på å tydeliggjøre hvilke avfallstyper som er farlig avfall og hvilke spesielle krav som gjelder for håndtering av dette avfallet (forsvarlig oppbevaring, årlig innlevering, deklarerings)¹.

I "Prosedyre for kontroll av støy" heter det at bedriften selv kan foreta enkle målinger av støy i tilfeller der støybildet kan tenkes å ha endret seg. For å finne nye støyverdier ved mest utsatte boliger kreves ikke nødvendigvis nye målinger av støykildene, men ny modellering av støybildet ut fra kildenes nye plasseringer. Slike støyberegninger krever spesialkompetanse og vil normalt måtte utføres av ekstern konsulent.

I dokumentet "Risikovurdering utslippstillatelse" er det litt uklart hva som er gjennomførte risikoreduserende tiltak, og hva som er tiltak som eventuelt kan gjennomføres på et senere tidspunkt. Dette bør komme klarere fram.

¹ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5, 11-8 og 11-12.

8. Andre forhold

Varsel om trekking av utslippstillatelse

Utslippstillatelsen som ble gitt til Hammerfall Dolomitt A/S 1. juni 1993 er formelt ennå gyldig. Innholdet er imidlertid ikke oppdatert i henhold til dagens forvaltningspraksis og gjeldende regelverk. Etter tilsyn i 2013 ble daværende ansvarlige enhet - Omya Hustadmarmor AS - pålagt å søke ny utslippstillatelse, men anlegget skiftet eier uten at dette ble gjennomført.

Vi varsler med dette om at vi planlegger å oppheve *Utslippstillatelse for Seljeli dolomittbrudd* av 1.6.1993. I henhold til forurensningsloven § 18 tredje ledd kan en tillatelse tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Vi ber derfor om at dere innen 15.3.2021 sender oss søknad om ny utslippstillatelse. Hvis dere har praktiske problemer med å få ferdigstilt søknaden innen 15.3., ber vi om at dere innen samme frist sender oss en redegjørelse for når dere, uten unødig opphold, kan få ferdigstilt en søknad.

Merknader til dette forhåndsvarselet om trekking av tillatelse kan sendes oss innen to uker etter at varselet er mottatt.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren