



Fylkesmannen i Nordland

SOMMARØY PRODUKSJONSLAG AS
Bolstads vei 7 (JE)
8430 Myre

Bodø, 29.10.2018

Deres ref.:
Geir Johnsen, daglig leder

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/6288
Saksbehandler:
Sten Bruaas

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sommarøy Produksjonslag AS

Kontrollnummer: 2018.023.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Geir Johnsen, daglig leder

Lasse Johannessen, produksjonsleder

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Sten Bruaas, kontrollør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sommarøy Produksjonslag AS den 15.10.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble funnet 2 avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Det ble ikke anmerket noe forhold under inspeksjonen.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29.10.2018	Oddlaug E. Knutsen	Sten D. Bruaas
dato	seksjonsleder	senioringeniør

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Øksnes kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SOMMARØY PRODUKSJONSLAG AS	
Organisasjonsnr.: 971771054	Eies av: 961554934
Bransjenr. (NACE-kode): 10.201 - Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk	

Kontrollert enhet

Navn: Sommarøy Produksjonslag AS	Anleggsnr.: 1868.0068.01
Kommune: Øksnes	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningslovgivningen overholdes.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Sommarøy Produksjonslag AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Sommarøy Produksjonslag AS innen 17. desember 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt redegjørelse for produksjonskapasitet.

4. Pålegg om opplysninger

Sommarøy Produksjonslag AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen **04. januar 2019** (jf. forurensningsloven § 49):

- Dokumentasjon på at spillolje lagres på tett dekke med oppsamling.
- Redegjørelse med rutiner for drift og oppfølging av renseanlegg, rutine for håndtering av farlig avfall, rutine for avvikshåndtering og risikovurdering knyttet til ytre miljø, herunder oversikt over alle typer farlig avfall som oppstår i virksomheten.
- Tilbakemelding på om bedriften ut fra begrensende flaskehals i produksjonen med betydning for faktisk og reell produksjonskapasitet vurderer å ha en produksjonskapasitet over 75 tonn ferdig vare per døgn.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 09. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Sommarøy Produksjonslag AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Avvik 1

Virksomhetens systematiske internkontroll har vesentlige mangler

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter vedtatt 06.11.1996.

Grunnlag for avviket

a) *Virksomheten har mangelfull oversikt over lover og forskrifter som gjelder for dem (internkontrollforskriften § 5 punkt 1)*

Det kom frem under tilsynet at virksomheten ikke hadde nødvendig oversikt over kravene i avfallsforskriften kap 11 Farlig avfall

b) *Virksomheten mangler vesentlige skriftlige rutiner i sin internkontroll (internkontrollforskriften § 5 punkt 7)*

Virksomheten kunne under tilsynet ikke legge frem skriftlige rutiner for drift og oppfølging av renseanlegg, men det vises til serviceavtale. Det er ikke utarbeidet rutiner for håndtering av farlig avfall med oversikt over hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår i virksomheten og hvordan disse skal lagres, merkes og deklarerer.

c) *Virksomhetens risikovurdering av aktivitetene når det gjelder risiko for uønskede hendelser når det gjelder ytre miljø har enkelte mangler. (internkontrollforskriften § 5 punkt 6)*

Virksomheten kunne under tilsynet ikke legge frem dokumentasjon på at det er gjennomført en systematisk vurdering av risiko knyttet til fare for skade på ytre miljø med vurdering av sannsynlighet og konsekvens og tilhørende akseptkriterier, herunder kartlegging av alle typer farlig avfall som oppstår i virksomheten. Andre relevante forhold er f.eks. driftsstans på renseanlegg med urensset overløp.

d) *Virksomhetens rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er mangelfulle. (internkontrollforskriften § 5 punkt 6)*

Virksomhetens rutiner for avviksregistrering er mangelfulle og har ikke fanget opp avvik knyttet til krav i forurensningsforskriften kap 11. Farlig avfall, ref. avvik 2

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

pkt 1 Avvik fra avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall

Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at avfallet må lagres på tett dekke med mulighet for oppsamling ved eventuell lekkasje. Avfallet må oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende og beholdere må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Virksomheten sorter ut en del fraksjoner som farlig avfall. Dette gjelder bl.a. spillolje, malingsrester og spraybokser. Beholderne oppbevares innendørs i skur på kaidekke. Disse er merket med innhold, men mangler EAL-kode. Kaidekket er ikke tett og det er risiko for utslipp av spillolje til sjø gjennom kaidekket ved påfylling på IBC-kontaineren. Spilloljetanken må oppbevares på tett dekke med oppsamlingsmuligheter.

pkt 2, § 11-8. Leveringsplikt

Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall skal levere dette til den som har tillatelse til å håndtere avfallet. Leveringsplikten gjelder når samlet mengde overstiger 1 kg og avfallet skal leveres minst 1 gang per år. I databasen for avfallsdeklarasjon for farlig avfall er det registrert en leveranse av lysstoffør og annet kvikksølvholdig avfall (EAL-kode 20 01 21) og en leveranse av maling mm (EAL-kode 20 01 27). Det er ikke registrert leveranser av spillolje, spraybokser og oljeholdig adsorbent.

pkt 3 § 11-12. Virksomhetens deklarasjonsplikt om avfallets innhold

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet (avfallsdeklarering.no)

Sommarøy Produksjonslag AS leverer spillolje til ubetjent returpunkt ved Myre Redskapssentral som drives av Reno-Vest som en del av Myre Havns avfallsplan. Returpunktet på Myre Redskapssentral er ubetjent og derfor ikke innrettet mot virksomheter sitt behov for levering av farlig avfall, selv om den også inngår i avfallsplan i havn. Levert avfall blir ikke deklartert Sommarøy Produksjonslag AS. Batterier leveres til YX-bensinstasjon på Myre og deklarerer heller ikke på virksomheten.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Sommarøy Produksjonslag AS opplyste i e-post datert 14.05.2013 som svar på tilsynsrapport at produksjonskapasiteten var langt mindre enn 75 tonn ferdig produkt per døgn. Under tilsynet ble det opplyst at det kan ha vært enkeltdager hvor produksjonen

har oversteget 75 tonn ferdig vare. Vi ber bedriften selv ut fra begrensende flaskehals i produksjonen med betydning for faktisk og reell produksjonskapasitet, redegjøre for om dere vurderer å ha en produksjonskapasitet over 75 tonn ferdig vare per døgn. Virksomheten må i så fall søke Fylkesmannen om tillatelse i samsvar med IED-direktivet.

Bedriften har installert renseanlegg (Roto-siev med spalteåpning 1 mm som tilfredsstillere rensekravene i forurensningsforskriften kap 26) og rensset prosessavløpsvann slippes på kommunalt nett. Det ble opplyst at de ikke var kjent med om det forelå en påslippsavtale med kommunen, jf forurensningsforskriften kap 15 A.

Bedriften tar imot blåkveite (om lag 230 tonn/år) for nedfrysing og pakking. Fylkesmannen vurderer at dette ikke medfører krav om installasjon av fettavskiller.

Biprodukter i kategori 3 går til Sea-Pro. Silgods som er klassifisert som kategori 2 etter biproduktforordningen fryses ned og sendes til Reno-Vest

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)