



Transocean Norway Drilling AS
Postboks 8200
4069 STAVANGER
Att. Cato Svindland

Kontakt saksbehandler
Erik Bruland, 51568712

Rapport etter tilsyn med helsetjenesten på Transocean Norway Drilling AS sin innretning Transocean Enabler

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Transocean Norway Drilling og besøkte i den forbindelse innretningen Transocean Enabler fra 20.9 til 22.9.21. Vi undersøkte om innretningen sørger for forsvarlige helsetjenester i samsvar med helselovgivningen som er gjort gjeldende på norsk kontinentalsokkel.

Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for 2021. Foreløpig rapport ble oversendt 27. september og vi har ikke mottatt innsigelser til faktagrunnlaget.

Rapport etter tilsynet er utarbeidet og følger vedlagt. Den vil bli publisert på vår hjemmeside.

Statsforvalterens konklusjon:

- **Styring og dimensjonering av den helsemessige beredskapen på Transocean Enabler er ikke tilstrekkelig ivaretatt.**

Dette er brudd på:

- Rammeforskriften § 16, Styringsforskriften § 6, Aktivitetsforskriften § 8.

Statsforvalteren ber Transocean om å utarbeide en plan for hvordan avviket skal rettes, og vi ber om en tilbakemelding innen **8. november 2021**.

Med hilsen

Rigmor Kvia de Waard
fung. avdelingsdirektør

Erik Bruland
tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent



Innhold

1. Innledning.....	3
2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold	3
3. Hva tilsynet omfattet.....	4
5. Regelverk	5
6. Dokumentunderlag.....	6
7. Deltakere ved tilsynet	6



1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Transocean Enabler i perioden 20. -22. september 2021. Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre en faglig forsvarlig helsetjeneste om bord.

Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om;

- hvilke tiltak virksomheten har for å sikre forsvarlige helsetjenester og avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av helsetjenesten; - gransking av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området og befaring.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

- **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
- **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold

Transocean Enabler fikk samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet første gang i 2016, og den fikk ny samsvarsuttalelse i juni 2019 da Transocean overtok ansvaret etter Songa offshore. Under tilsynet var innretningen i operasjon for Equinor på Johan Castberg feltet, nordvest for Hammerfest.

Under pågående operasjon har innretningen tilgang på AWSAR helikopter fra Hammerfest og støtte fra Equinor sin vaktlegeordning 24/7. Transocean har egen bedriftshelsetjeneste, og faglig ansvarlig lege er definert som virksomhetsleder av helsetjenesten.

Hospitalet er lokalisert på 2. dekk, i kort avstand til helikopterdekk. Under pågående operasjon er deler av Equinor sin prosedyre GL 5678 – «Helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder» gjort gjeldene. Innretningen er utstyrt med telemedisin med ultralyd, hjertekomprimator, CorPuls og Lifepak 15 med mer. Innretningen er bemannet med en sykepleier med anestesifaglig spesialisering på alle tre skift. Hospital med tilhørende rom fremstod godt organisert. Det var etablert sjekkrutiner for test av akuttmedisinsk utstyr gjennom kommunikasjon til vaktlege/sykehus i land.

Transocean har valgt å bruke Equinor sine akutt medisinske behandlingsprotokoller. Disse har egne prosedyrer som er forbeholdt Sar-sykepleier. På bakgrunn den anestesifaglige kompetansen til sykepleierne på Enabler og vurderinger gjort i forhold til lokalisasjon til innretningen, skal Enabler sine sykepleiere ha egen utsjekk på de krav som er definert i GL 5678. Siden det er bare en sykepleier om bord skal imidlertid ikke prosedyre 6.1 – generell anestesi- brukes.



Transocean sin helsemanual beskriver de krav som er satt til ansvar/oppgaver, drift av helsekontor, kompetanse, opplæringsmål, ferdighetstrening/hospitering, delegering av legemidler med mer

Førstehjelpslaget består av personell for forpleiningen, hvor stuert er avansert førstehjelper og stedfortreder. Hvert medlem får en liste med definerte oppgaver i førstehjelpslaget ved ankomst rigg,

Nødhospital er lokalisert i skylobby med eget skap med materiell, og det foreligger en plan for etablering. Alternativt nødhospital er på bakgrunn av oversendt risikovurdering lokalisert i sekkestore. På tilsynstidspunktet var det utplassert en Thomas sekk i alternativt nødhospital.

På grunn av pågående pandemi var det etablert et grundig smittevernregime om bord, med oppfølging av personell daglig og andre lokale tiltak, samt utsjekk av personell før utreise.

Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynsvarsel ble utsendt 19.08.21

Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Forberedende møte med ansvarlige for innretningen i landorganisasjonen, ble gjennomført 09.09.21

Informasjonsmøte ble avholdt om bord 20.02.21.

Intervjuer

Åtte personer ble intervjuet.

Befaring

Befaring ble gjennomført 20.09 og sykepleier deltok.

Oppsummeringsmøte ble avholdt 22.09.21.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket besøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten om bord er i samsvar med de krav myndighetene har satt i lovverket og HMS-regelverket; - helsepersonell loven, ledelse- og kvalitetsforskriften, pasient- og brukerrettighetsloven.

Lowerket stiller krav til at virksomheten skal tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp som faglig er på nivå med kommunehelsetjenesten. Helsetjenesten om bord skal bidra til å etablere den helsemessige beredskapen som en del av innretningens totale beredskap, herunder sørge for førstehjelp, diagnostikk, behandling og transport ved skader og sykdom.



Tilsynet har undersøkt om Transocean sin organisering og styring av helsetjenesten om bord på innretningen sikrer en forsvarlig helsemessig beredskap.

Tilsynet har også undersøkt om internkontrollen avdekker svikt i helsetjenesten og om det er rutiner for å korrigere og for å forebygge overtredelse av lovkrav og eller egne rutiner/standarder. Vi har også vurdert om tilrettelegging, kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig helsehjelp.

Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt fokus på forhold der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet undersøkt helsetjenestens aktiviteter-, og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

4. Statsforvalterens konklusjon

Avvik

Styring og dimensjonering av den helsemessige beredskapen på Transocean Enabler er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Avviket bygger på følgende fakta:

Equinor sin GL 5678 – «Helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder» er delvis lagt til grunn for den helsemessige beredskapen på Enabler.

- Det er ikke framlagt styringsdokumentasjon som viser hvilke deler av GL 5678 som skal anvendes på Enabler. Beslutningsgrunnlaget for dimensjonering og konklusjon av denne, har vært ulikt oppfattet, og det er fremdeles uklart om hvilke krav som gjelder.
- Akuttmedisinske behandlingsprotokoller – Sykepleier på Enabler skal ivareta alle behandlingsprotokoller som er angitt med unntak av 6.1 – Generell anestesi;
 - på tilsynstidspunktet manglet utstyr/medikamenter/opplæring-utsjekk for å ivareta SAR – protokollene.
 - det er uklart om anbefalt medisinsk utrustning jf. GL5678 skal følges.
- Det er ikke etablert et system for å følge med på om medisinsk evakuering er i samsvar med ytelseskrav.

Dette er brudd på:

Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.
Styringsforskriften § 6 – om styring av helse miljø og sikkerhet

5. Regelverk

Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996

HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og innretningsforskriften)

Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, FOR2016-10-28-1250

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, FOR-2008-04-03-320



6. Dokumentunderlag

Innretningens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

- Equinor søknad om samtykke
- Brodokument
- Beredskapsplan
- Alarmplan
- Oversikt vaktlegeplan
- Helsemanual NRY-HSE-PR-03 –
- Gjennomførte beredskapsøvelser aug. 20- aug. 21
- Stillingsbeskrivelse FAL/Medic
- Førstehjelpundervisning – førstehjelpslag/avansert førstehjelper
- Opplæringskrav/familisering sykepleier
- Kriterier for medevac
- Masterliste medikamenter- forbruksmateriell
- Innhold akuttsekk – førstehjelpssekker
- Etablering av nødhospital – bæreplan nødhospital
- Interne verifikasjoner – 2019-2021
- Prosedyre/plan for smittsomme sykdommer
- Equinor prosedyre- GL5678- helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder

Dokumentasjon som ble mottatt under tilsynet:

- Sjekklistor diverse utstyr
- Lokasjonsspesifikk risiko og beredskapsgjennomgang for borekampanjen Johan Castberg –
- WR2555 – Drift helsekontor
- E-post logg – avklaring kompetanse sykepleiere Enabler – mars 20 til juli 21
- Intern beredskapsplan for førstehjelperne

7. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over deltakerne på informasjonsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Trine Hove Bjørnsen – Erik Bruland

Dokumentet er elektronisk godkjent