

Vårt kontor | Saksbehandler | Avd/Seksjon
LKAB Norge AS | Sofia Keskitalo | Ytre Miljø
D +47 959 23 840
E sofia.keskitalo@lkab.com

Fylkesmannen i Nordland
Miljøvernavdelinga
Sten D. Bruaas
Postboks 1405
8002 Bodø

Kopi til
fmnopost@fylkesmannen.no
fmnosbr@fylkesmannen.no
LKAB Arkiv Narvik
Linda Bjurholt
Johanna Nordin
Åsa Partapuoli
Pål-Eirik Pedersen
Jacob J. Steinmo

Komplettering til søknad om endring iht. utslippstillatelse gjeldende tilsatsmiddelene kvartsitt og dolomitt (2020-001), LKAB Norge AS

LKAB Norge AS kompletterer herved søknad om endring i gjeldende utslippstillatelse datert 12.01.2016, vedrørende årlig mengde tilsatsmiddel kvartsitt samt mengde lagret tonnasje av kvartsitt og dolomitt. Dette etter samtale med Fylkesmannen i Nordland den 7. februar 2020 der det ble uttrykt ønskemål om klargjøring kring støvreduserende tiltak.

1. Støvreduserende tiltak

Erfaring viser at i normale situasjoner oppstår det ikke støvproblematikk fra håndtering av kvartsitt og dolomitt. Dette bekreftes av svevestøvmålinger samt evaluering utført av NILU og Folkehelseinstituttet som tyder på at det ikke er støvproblemer fra området (NILU, Dag Tønnesen, *Dataanalyse av støvmålinger i Narvik*, NILU rapport 9/2018 samt Folkehelseinstituttet, Låg, Refsnes, Øvrevik, *Vurdering av mulig helserisiko forbundet med svevestøvnivåer i Narvik*).

Fra mellomlagret (NK70) lastes materialet med hjullaster til transportsystemet TILA. For å redusere støvflukt ved håndteringen er det støvavsug i pålastningstrakten.

Vårt kontor | Saksbehandler | Avd/Seksjon


LKAB Norge AS | Sofia Keskitalo | Ytre Miljø

D +47 959 23 840

E sofia.keskitalo@lkab.com

I unormale situasjoner kan det i sjeldne tilfeller oppstå støvflukt ved håndtering av kvartsitt og dolomitt. Hvis støvproblematikk likevel sku oppstå har LKAB Norge AS rutiner som iverksettes for å redusere støvflukten fra området.

Vennlig hilsen
LKAB NORGE AS



Jacob Steinmo
Daglig leder