



Statsforvalteren i Nordland  
Postboks 1405  
8002 Bodø

P.O.Box 155  
6001 Aalesund, Norway  
Phone: 47 70 13 43 20  
Telefaks 47 70 13 43 21  
E-Mail: mail@jangaard.no

Cable: JANFISK  
Bankers: NORDEA  
6550.05.16350

After office hours:  
B.Haagensen: 47 70 12 24 88  
L.Haagensen: 47 70 12 68 01  
G.Haagensen: 47 70 15 55 21

## Søknad om unntak fra forurensningsforskriften kapittel 26

Register of business enterprises:  
NO 947 823 930 VAT

Jangaard Export AS avd. Stamsund (heretter kalt Jangaard) søker om unntak fra kapittel 26 (nærmere bestemt §26-3,4,5), Rensing og utslipp til sjø fra fiskeforedlingsbedrifter.

Vi har mottak og produksjon av hvit fisk hele året, men hovedtyngden ved vårt anlegg er fra januar til slutten av april hvert år. Da blir fisken mottatt, sløyd, flekt og saltet ved vårt anlegg. Samlet sett så utgjør torsk og sei til sammen rundt om 96-98% av all fisk mottatt ved vårt anlegg. Dette landes da i hovedsak mellom januar og slutten av april.

**Tabell 1 Oversikt over landet kvantum rund vekt per år (oppgitt i tonn)**

2019	2020	2021
7200	8100	4600

Etter mudringen og utbyggingen av en ny innseiling til Stamsund havn så har havnesituasjonen forbedret seg veldig. Det har medført bedre sirkulasjon av vann da det når har 2 store innseilinger samt to punkt (se tegning)

For å oppnå ønsket dybde på minimum 10meter på laveste lavvann så må vi lengre ut i samme innseilingen uten at det vil medføre uforholdsmessige kostnader. Dagens beliggenhet har god utskiftning og vår vurdering er at det vil være liten til minimal miljøfordel å flytte utslippspunktet langt nok ut for å få noe vesentlig forbedring.

Ved dagens løsning ved anlegget så foregår det uten rensing, men det er en sluk i gulvet med en spalteåpning på 6mm. Dette er i henhold til mattilsynets krav om forbehandling av spillvann. Utslipet slippes ut på ca. 6meters dybde.

Biprodukter som lever, slog og hoder selges direkte ut ifra vårt anlegg og til andre aktører som bearbeider dette. Rogn sukkersalter vi ved vårt anlegg. I tillegg så er sløyelinjen hos oss konstruert slik at det skal nesten ikke være mulig for biprodukter å falle på gulvet. Skulle det forekomme så har vi alltid 1-2 personer som jobber på gulvet ved sløyelinjen som plukker opp og følger med at ingen store fragmenter faller i sluken.



Generelt ved hele anlegget i sesongen så blir det brukt store mengder salt. Dette er i forbindelse med saltfiskproduksjon, palletering og salt som strøs på gulv for å forhindre isdannelse grunnet lave temperaturer og glatte områder.

Vi har vært i kontakt med leverandører av løsninger der de bekrefter at det enda ikke er utviklet noen renseløsninger tilpasset vår drift som saltfisk produsent. Det var for stor usikkerhet knyttet til dagens løsninger til at noen leverandører ønsker å garantere at løsningene vil fungere. Dette er i hovedsak grunnet saltet som blir brukt ved anlegget.

Undertegnende har til og med dykket nedenfor kaien ved vårt anlegg midt i sesongen og opplevde ingen problemer.

På grunnlag av dette så ønsker vi i Jangaard å søke om dispensasjon for forurensningsforskriften kapittel 26-3, 26-4 og 26-5 fram til eventuell ny teknologi gjør en renseløsning aktuell i henhold til vår drift.

Vedlegg:  
Kart over utslipp og inntak  
Uttalelse fra leverandør

Mvh  
Rudi Stensvold  
Jangaard Export AS avd. Stamsund  
940 39 131

**Fra:** Einar Roger Pettersen  
**Sendt:** mandag 1. november 2021 kl. 08.41  
**Til:** Reidar Stensvold (stensvold@live.no)  
**Emne:** Vannrensing

Hei og takk for henvendelse vedr vannrensing av saltlake.  
Vi takker så høflig som vi kan, nei til deres forespørsel om å utrede og levere tilbud på rensing av avløpsvann i forbindelse med saltsikproduksjon.  
Dette da det knytter seg litt spesielle utfordringer til handtering av salt lake sammen med uopløst salt i avløpsvannet.

Mvh Einar Roger Pettersen  
Melbu Systems AS  
Tlf 90021883  
[www.melbusystems.no](http://www.melbusystems.no)



