



Fylkesmannen i Nordland

SAMHOLD SLIP AS  
Sørvåg (JE)  
8432 Alsvåg

Bodø, 23. november 2018

Deres ref.:  
Andreas Ingebrigtsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2018/6279  
Saksbehandler:  
Anette Pettersen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Samhold slip AS Kontrollnummer: 2018.030.I. FMNO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Andreas Ingebrigtsen

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Anette Pettersen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Yngve Ingebrigtsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Nordland:*  
Oddlaug Ellen Knutsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Samhold slip AS (Samhold slip AS) den 16. oktober 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på at alle de tre avvikene er gjentakende fra forrige tilsyn i 2014.

#### Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippene til vann (avvirket materiale og spylevann) er uten miljømessig betydning
- Virksomheten mangler måleprogram
- Farlig avfall lagres ikke forsvarlig

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

23. november 2018	Anette Pettersen	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Øksnes kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SAMHOLD SLIP AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971761954	<b>Eies av:</b> 982771226
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Samhold slip AS	<b>Anleggsnr.:</b> 1868.0064.01
<b>Kommune:</b> Øksnes	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Mekanisk overflatebehandling og verft	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Samhold slip AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Samhold slip AS innen 21. januar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på at avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen er gjentakende fra tilsynet i 2014. Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Anette Pettersen.

#### **4. Pålegg om opplysninger**

Samhold slip AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen 21. januar 2019 (jf. *forurensningsloven § 49*):

- Dokumentasjon på hvordan utslipp til sjø blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som gjøres for å begrense utslippene
- Dokumentasjon på at farlig avfall håndteres og lagres på rett måte
- Måleprogram

#### **Klageadgang**

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. *forvaltningsloven § 14*). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

#### **5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 21. januar 2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **6. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i *forurensningsforskriften*. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter *forurensningsloven* er fastsatt i *forurensningsforskriften* §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Samhold slip AS bli ilagt et gebyr på kr 10 300,- for inspeksjonen, jf. *forurensningsforskriften* §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til

forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **7. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

## **8. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippene til vann (avvirket materiale og spylevann) er uten miljømessig betydning

### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 29-4, § 29-6 b og § 29-10

### **Kommentarer:**

Utslipp av prioriterte stoffer (jf. vedlegg 1 til kapittel 29 i forurensningsforskriften) til vann skal begrenses mest mulig, og er kun tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippene er uten miljømessig betydning. Virksomheten skal dokumentere hvordan utslipp blir målt/kontrollert og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene. Avvirket materiale skal samles opp og leveres til godkjent mottak, og ved høytrykksspyling av overflater påført begroingshindrende midler skal det utvises særskilt aktsomhet for å begrense utslipp av miljøskadelige stoffer.

Virksomheten har ikke satt i gang med spylevannsoppsamlingen som var planlagt etter sist tilsyn i 2014. Avvirket materiale koster opp i slippen, men det er ingen barriere mot sjø. Virksomheten oppgir å være i det som defineres som «gruppe 2»-verft i faktaarket til kapittel 29 i forurensningsforskriften, det vil si at de behandler under 10000 m<sup>2</sup> våt flate per år. Bedriften må kunne redegjøre for at de samler opp minst 80% av avvirket materiale. Spylevann skal samles opp og renses, med mindre verftet kan dokumentere at det har tilfredsstillende oppsamling av avvirket materiale uten oppsamling av spylevann, og ikke har utslipp til sjø som kan gi skade på miljøet (jf. tabell 1 og 2 i faktaarket).

Under tilsynet fikk vi opplyst at bedriften hadde hatt problemer med å få noen til å gjøre betongarbeidet i slippen, og at planene for renne i slippen med pumping av spylevann på tank var blitt utsatt. Bedriften redegjorde for at planene fremdeles var gjeldende. Det er

utarbeidet prosedyrer i forbindelse med spylevannssoppsamling, men disse er ikke tatt i bruk.

## **Avvik 2**

Virksomheten mangler måleprogram

### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 29-9 d

### **Kommentarer:**

Forurensningsforskriften stiller krav til at virksomheten skal ha etablert et måleprogram som beskriver hvilke målinger/beregninger verftet gjør for å vurdere utslippen og hvordan målingene/beregningene utføres. Det skal også inneholde en beskrivelse av målefrekvens og en vurdering av usikkerheten ved målingene/prøvetakingen osv. Måleprogrammet skal være en del av internkontrollsystemet.

Samhold Slip AS har ikke noe måleprogram for sin drift.

## **Avvik 3**

Farlig avfall lagres ikke forsvarlig

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11-5

### **Kommentarer:**

Farlig avfall skal oppbevares forsvarlig, det vil si utilgjengelig for uvedkommende og på en slik måte at eventuelle lekkasjer vil bli oppdaget og mulig å samle opp. Samhold Slip AS lagrer enkelte beholdere utendørs, og også delvis på grusdekke. En IBC med spillolje oppbevares innendørs, men på oppsprukken betong. Dette gjør at det blir vanskelig å oppdage og stanse eventuelle lekkasjer eller søl.

## **9. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **10. Fylkesmannens vurdering – alvorlig avvik**

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn hos Samhold Slip AS i 2014. Når vi nå kommer tilbake på nytt tilsyn og ser at avvikene om utslipp til vann, måleprogram og lagring av farlig avfall fremdeles ikke er rettet, er dette å anse som et alvorlig brudd på regelverket.

Vi anser avvikene som er registrert som alvorlige avvik og varsler allerede nå at vi vil vurdere å gjøre tilsyn for å følge opp saken. Vi gjør også oppmerksom på at vi er pliktige å vurdere politianmeldelse av alvorlige avvik etter regelverket.

## **11. Andre forhold**

Kapittel 20 om mottak av avfall fra skip var ikke tema under tilsynet, men som avtalt vil gi litt informasjon om det i rapporten. Verftene er gjennom kapittel 20 i forurensningsforskriften forpliktet til å etablere mottaksordninger for avfall (inkludert kloakk). Mottaksordningene skal være tilpasset avfall fra båtene som normalt benytter seg av verftets tjenester. Tilbudet skal være beskrevet i en avfallsplan som skal godkjennes av fylkesmannen. Vi viser ellers til informasjon i faktaark om miljøkrav for skipsverft (M-486/2016) og veiledning til kapittel 20 i forurensningsforskriften.

## **11. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## **12. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)