

Fra: Haualand Einar[fmroeha@fylkesmannen.no] Dato: 12.12.2013 09:48:29 Til: Haualand Einar
Tittel: VS: Tilleggsopplysninger til søknad om utfylling i Jåttåvågen

Fra: Alsvik Mette [mailto:mette.alsvik@vegvesen.no]

Sendt: 5. desember 2013 15:19

Til: Haualand Einar

Emne: SV: Tilleggsopplysninger til søknad om utfylling i Jåttåvågen

Hei!

Hinna Base vil benytte seg av ytre halvdel av piren og Hinna Base er kjent med at utfyllingsområdet skal være omsluttet av en siltgardin. Statens vegvesen har en dialog med Hinna base som er kjent med at avstand mellom siltgardiner og deres båter må være slik at siltgardinenes funksjon opprettholdes. Endelig plassering av siltgardin er enda ikke bestemt men plassering skal tilpasses slik at den har best mulig sikringszone til utfyllingsfront og båter. Det kan bli nødvendig å justere denne underveis. Siltgardinenes funksjon skal kontrolleres daglig, og ved behov repareres og eventuelt skiftes ut.

Det er heller ikke lagt opp til en styrt utfyllingsrekkefølge, men utfyllingen må være slik at den tar hensyn til Hinna Base sin bruk av området, og siltgardinens funksjon.

Med helsing
Mette Alsvik