

Prosedyre for håndtering av kjemikalier

Navn på artikkel : Prosedyre for håndtering av kjemikalier

Dok.nr : PR-P-17

Versjon : 1

Kapittel : 3. Prosedyrer for produksjon

Registrert av : Johnny Theigmann

Utgitt dato : 28-04-2015

Sist redigert : 21-11-2019

Redigert av : Johnny Theigmann

Prosedyre for håndtering av kjemikalier

Hensikt:

Sikrer at farlig avfall ikke renner ut i grunn.

Ansvar

Vedlikeholds ansvarlig (Driftssjef)

Prosedyre:

Forbehandlingskar

Når et forbehandlingskar med saltsyre skal deponeres kontaktes valgt leverandør ut fra pristilbud (Norsk Gjenvinning, Ragn Sells, Noah osv). Tanken pumpes over i tankbil (Helge R. Olsen, Grønnaasen Transport eller den valgt avfallsleverandør benytter) og kjøres direkte til godkjent deponi uten mellomlagring. Deklarasjonsskjema fylles ut gjennom "avfallsdeklarering.no". Når tankene tømmes (deponeres) for kjemikalier skal tanken rengjøres og sjekkes for skader. Har det oppstått skader skal dette repareres. Kontakt leverandør av plastbelegging Vestfold Plastindustri AS telefon 33 43 03 50

Oppstår det alvorlige skader og kjemikalier renner ut i katastrofegrop kontaktes valgt avfallsleverandør.

Kontakt Vestfold Plastindustri AS for reparasjon av tanken og pump kjemikaliene tilbake i tankene.

Ved denne typen arbeid er operatøren pålagt å bruke følgende verneutstyr:

Gassmaske, lange gummihansker, gummistøvler, vernebriller, regnbukse og jakke.

Andre kjemikalier

Ved lagring av andre kjemikalier i korte eller lengre perioder må det vurderes sikringstiltak mhp lagring for å unngå skader samt vurdere risiko for utslipp og dermed sørge for sikringstiltak fysisk rundt disse.

Eksempler på kjemikalier som lagres midlertidig kan være:

Fluorflux

Salmiak

Vannstoffperoksid

Hexamin

Avfall fra produksjonen

Alt avfall fra produksjonen som zinkoksyd fra zinkrøyk og flux fra tørkegrop (som ikke pumpes tilbake i fluxkar) skal alltid lagres i IBC Container før videre bruk i prosessen.

Tomme spray og malingsbokser

Tomme spraybokser skal alltid lagres i egen IBC container, merkes og fylles ut eget deklarasjonsskjema før Containerservice (Fransfoss) kontaktes for avhenting av dette.

Tomme malingsbokser kastes sammen med metallavfall

Spillolje

Spillolje fra truckene skal merkes og deklarasjonsskjema fylles ut før Toyota (vedlikeholds ansvarlig) deponerer oljen til godkjent deponi.

Merking

Alle kjemikalier skal til enhver tid være merket og sikkerhetsdatablad skal oppbevares i Stoffkartotek og i Ecoonline.no

Oversikt over farlig avfall som generes ved virksomheten og som skal deklarerer

- Spillolje fra Trucker og maskiner
- Slam fra sinkamoniumklorid
- Tomme spraybokser
- Brukt saltsyre

NB! Alt farlig avfall skal deklarerer gjennom avfallsdeklarerer.no og leveres godkjent avfallsmottak minimum 1 gang pr år