

RAPPORT

Herøysundbrua, Herøy kommune

OPPDRAUGSGIVER

Degree of Freedom AS

EMNE

Miljøgeologisk undersøkelse av sedimenter

DATO / REVISJON: 2. desember 2021 / 00

DOKUMENTKODE: 10228851-01-RIGm-RAP-001



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRA�	Herøysundbrua, Herøy kommune	DOKUMENTKODE	10228851-01-RIGm-RAP-001
EMNE	Miljøgeologisk undersøkelse av sedimenter	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Degree Of Freedom AS	OPPDRA�SLEDER	Johanne Arff
KONTAKTPERSON	Birger Opgård	UTARBEIDET AV	Ola A. Eggen
KOORDINATER	SONE: 33 ØST: 3767 NORD: 73205	ANSVARLIG ENHET	10234012 Miljøgeologi Midt
GNR./BNR./SNR.	- / - / - / Herøy		

SAMMENDRAG

Det planlegges ny bru på fylkesvei 828 over Herøysundet i Herøy kommune, Nordland fylke. Brua er planlagt å stå ferdig i 2023. Multiconsult er engasjert av prosjekterende Degree of Freedom AS, for utførelse av sedimentundersøkelse og leveranse av datarapport fra undersøkelsen. Foreliggende rapport beskriver den miljøgeologiske undersøkelsen som er utført og gir en beskrivelse av forurensningssituasjonen i sedimentene som er undersøkt.

Sedimentprøver fra 2 stasjoner, som representerer overflatesedimenter (0-10 cm), ble innhentet og analysert med hensyn til tungmetaller, PAH, PCB, TBT og TOC. Det er også utført korngraderingsanalyser av prøvene.

Det er påvist forurensning til og med tilstandsklasse VI – dårlig miljøtilstand ved den ene av stasjonene.

Tiltak i sjø som kan medføre spredning av miljøgifter, partikler og lignende, er søknadspliktig etter forurensningsloven. Søknad må oversendes Statsforvalteren i Nordland.

Disponeringsløsning for mudringsmasser må avklares gjennom søknaden til Statsforvalteren, enten de planlegges deponert i sjø eller tatt på land. Dersom massene skal tas på land, behøves også en avklaring med Herøy kommune som arealmyndighet.

00	02.12.2021		Ola A. Eggen	Johanne Arff
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	5
1.1	Områdebeskrivelse	5
1.2	Planlagt tiltak	7
2	Utførte undersøkelser.....	7
2.1	Feltundersøkelser	7
2.2	Laboratorieundersøkelser.....	8
3	Resultater	8
3.1	Sedimentbeskrivelser.....	8
3.2	Totalt organisk karbon (TOC) og finstoffinnhold.....	9
3.3	Kjemiske analyser	10
4	Konklusjon.....	11
5	Referanser	12

VEDLEGG

Vedlegg A – Analyserapport fra ALS Laboratory Group Norway AS

1 Innledning


Det planlegges ny bru over Herøysundet i Herøy kommune, Nordland fylke. Ny bru er planlagt å stå ferdig i 2023. Nordland fylkeskommune er veieier og tiltakshaver, mens Degree of Freedom AS er prosjekterende.

Multiconsult er engasjert av Degree of Freedom AS for utførelse av miljøgeologisk undersøkelse av sedimentene i Herøysundet.

Foreliggende rapport beskriver den miljøgeologiske undersøkelsen som er utført og resultatene fra denne.

1.1 Områdebeskrivelse


Herøysundet deler Sør-Herøy og Nord-Herøy. Ved Herøysundbrua er sundet ca. 70 meter bredt. Dybden i undersøkelsesområdet varierer fra ca. 1 – 6 meter. Herøysundbrua er en del av fylkesvei 828, og en del av Kystriksveien. Se Figur 1-1 og Figur 1-2 for henholdsvis oversiktskart og flyfoto fra tiltaksområdet. Figur 1-3 viser utsnitt fra reguleringsplanen for tiltaksområdet.



Figur 1-1: Beliggenheten til Herøysundbrua i Herøy kommune i Nordland, markert med svart sirkel. Kartkilde: kystinfo.no



Figur 1-2: Flyfoto over området. Det undersøkte området er markert med rødt omriss. Kartkilde: kystinfo.no



Figur 1-3: Utsnitt fra reguleringsplan. Det undersøkte området er markert med rødt omriss. Kartkilde: kystinfo.no

1.2 Planlagt tiltak

I forbindelse med ny bru over Herøysundet er det utført en miljøgeologisk undersøkelse i sundet, som grunnlag for søknad til Statsforvalteren for inngrep i sedimenter.

Tiltakets størrelse er etter Miljødirektoratets veileder M-350 Håndtering av sedimenter (1) anslått som et mellomstort tiltak (500-50 000 m³).

2 Utførte undersøkelser

2.1 Feltundersøkelser

Feltarbeidet ble utført 21. oktober 2021 av miljøgeolog Ola Eggen fra Multiconsult. Fisker Rune Nilsen stilte med båt og mannskap for undersøkelsen.

Prøvetaking ble utført med en van Veen-grabb (1000 cm²). Det var planlagt å ta opp prøver fra 3 stasjoner. På grunn av mye infrastruktur i sundet, som kabler, ledninger og forankring til flytebrygge, var det kun mulig å ta opp prøver fra 2 stasjoner. Sedimentprøvene ble inspisert i felt og beskrevet med tanke på kornstørrelse, farge, lukt og organisk innhold. Prøvematerialet representerer de øverste 10 cm av sedimentene. Analyserte prøver er blandprøver av 2-3 grabbhiv på hver enkelt stasjon. Stasjonsdyp er basert på kartavlesning, og er ikke korrigert for tidevann. Koordinatene er oppgitt i EUREF89 UTM33. Se posisjoner og sedimentbeskrivelser i Tabell 3-1 og stasjoner i Figur 2-1.

Prøvetaking og analyser er utført iht. prosedyrer gitt i veiledere for håndtering og klassifisering av sediment fra Miljødirektoratet (1; 2) og Norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder (3), samt Multiconsult sine interne retningslinjer.



Figur 2-1: Prøvestasjoner. Kartdata: Elektronisk sjøkart og FKB fra Kartverket.

2.2 Laboratorieundersøkser

Prøvemateriale fra 2 stasjoner ble analysert iht. minimumslisten for analyseparametere gitt i Miljødirektoratets veileder M-350 (1). Dette innebærer analyser av metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er også utført kornfordelingsanalyser for de samme prøvene.

De kjemiske analysene og korngraderingene er utført av ALS Laboratory Group AS, som er akkreditert for denne typen analyser.

3 Resultater

3.1 Sedimentbeskrivelser

Lokalisering av prøvestasjoner, stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av sedimentprøvene er gitt i Tabell 3-1. Ved stasjon H-1 ble det registrert sand og skjellsand med en del fastsittende kalkalger og skjell. Mengden masse som ble med grabben ved hvert hiv tilsier at sedimentdybden trolig er mindre enn 10 cm, og er her anslått til 5 cm. Årsaken til dette kan være strøm i sundet og grunne forhold. Noe avfall ble registrert ved begge stasjonene, men ingen lukt eller farge. Ved stasjon H-2 var det større mektighet på sedimentene enn ved H-1. Sedimentene besto av sand og skjellsand, med skjellrester.

Figur 3-1 - Figur 3-4 viser bilder av prøvematerialet tatt under prøvetaking.

Tabell 3-1: Stasjonsbeskrivelser.

Prøvestasjon	Øst	Nord	Vanndybde (m)	Sedimentdyp (cm)	Sedimentbeskrivelse
St. H-1	376680	7320525	-5,6	5	Sand, skjellsand. Skjell og fastsittende kalkalger. Litt avfall (tomhylse). Ingen lukt.
St. H-2	376695	7320531	-6,0	10	Sand, skjellsand. Skjellrester, eremittkreps. Avfall/glasskår. Ingen lukt.



Figur 3-1: Bilde av sedimenter fra første to hiv ved stasjon H-1.



Figur 3-2: Bilde fra sedimenter i grabben fra tredje hiv ved stasjon H-1.



Figur 3-3: Bilde av sedimenter fra første hiv fra stasjon H-2.



Figur 3-4: Bilde av sedimentene i grabben fra andre hiv ved Stasjon H-2.

3.2 Totalt organisk karbon (TOC) og finstoffinnhold

Tørrstoffinnholdet er oppgitt av analyselaboratoriet. Korngraderingsanalyse for å bestemme andel av materialet med kornstørrelse $<2 \mu\text{m}$, $2-63 \mu\text{m}$ og $>63 \mu\text{m}$ er også utført. Materiale med kornstørrelse $>63 \mu\text{m}$ er definert som sand (grus dersom det er større enn 2 mm), $2-63 \mu\text{m}$ er silt, og $<2 \mu\text{m}$ er leire. Fraksjonen $2-63 \mu\text{m}$ er ikke bestemt på laboratoriet, men beregnet fra resultatet fra fraksjonene $<2 \mu\text{m}$ og $>63 \mu\text{m}$. Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organisk materiale i sedimentene. Høyt innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning (anaerobe forhold, liten vannutskifting). I strømrike områder er det vanlig med grove sedimenter, som påvist her.

Resultatet av korngraderingsanalysen viser at sedimentene i hovedsak består av sand, med noe silt, og svært lite leire. Sedimentene fra stasjonene er svært like, som ikke er overraskende da de ligger nære hverandre (ca. 15 m).

Tabell 3-2 Analysesresultater for tørrstoff, finstoff og TOC.

PARAMETER/ PRØVENAVN	Tørrstoff (%)	Kornstørrelse $<2 \mu\text{m}$ (%)	Kornstørrelse $2-63 \mu\text{m}$ (%)	Kornstørrelse $>63 \mu\text{m}$ (%)	TOC (% tørrvekt)
St. H-1	72,6	<0,1	ca. 5,3	94,7	1,1
St. H-2	68,6	<0,1	ca. 3,5	96,5	1,4

3.3 Kjemiske analyser

Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020» (2). Her deles sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i Tabell 3-3. Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i tabell 3-4. Fullstendig analysebevis er gitt i vedlegg A.

Tabell 3-3 Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608.

Tilstandsklasser for sediment				
I Bakgrunn	II God	III Moderat	IV Dårlig	V Svært dårlig
Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effekter	Kroniske effekter ved langtidseksposering	Akutt toksiske effekter ved korttidseksposering	Omfattende akutt-toksiske effekter

Tabell 3-4 Analyseresultater markert med farger tilsvarende tilstandsklassene slik de er vist i tabell 3-3.

Forbindelse	Enhet	H-1	H-2
As	mg/kg	1,2	2,9
Cd	mg/kg	0,033	0,16
Cr	mg/kg	3,3	2,8
Cu	mg/kg	1,2	4
Hg	mg/kg	<0,010	<0,010
Ni	mg/kg	1,5	1,8
Pb	mg/kg	2,7	<1
Zn	mg/kg	17	7,5
Sum PAH16	µg/kg	3000	55
Naftalen	µg/kg	19	<10
Acenaftylen	µg/kg	<10	<10
Acenaften	µg/kg	39	<10
Fluoren	µg/kg	39	<10
Fenantren	µg/kg	420	<10
Antracen	µg/kg	140	<4
Fluoranten	µg/kg	730	25
Pyren	µg/kg	460	18
Benzo(a)antracen	µg/kg	210	<10
Krysen	µg/kg	260	12
Benzo(b)fluoranten	µg/kg	160	<10
Benzo(k)fluoranten	µg/kg	140	<10
Benzo(a)pyren	µg/kg	170	<10
Dibenso(ah)antracen	µg/kg	32	<10
Benzo(g,h,i)perlen	µg/kg	99	<10
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/kg	77	<10
Sum PCB7	µg/kg	<4	<4
TBT (forvaltningsmessig)	µg/kg	4,61	1,82

< = under laboratoriets rapporteringsgrense.

Analyseresultatene viser at det er påvist forurensning til og med tilstandsklasse VI – dårlig miljøtilstand, med hensyn på PAH-forbindelser. Det er ved stasjon H-1 at forurensning i de høyeste tilstandsklassene er påtruffet, og forurensningen skyldes antagelig utsipp fra land ved kaianlegg m.v.

Med ny revisjon av veileder M-608 ble det innført nye og svært lave grenseverdier for flere PAH-forbindelser. Rapporteringsgrense for flere av disse forbindelsene er høyere enn grenseverdien mellom kl. I og II. Mange forbindelser i prøven fra stasjon H-2 blir derfor klassifisert til tilstandsklasse II, selv om reell verdi kan være vesentlig lavere. Det er ikke påvist PCB over laboratoriets rapporteringsgrense.

Se Figur 3-5 for tegning med prøvestasjoner markert etter høyeste tilstandsklasse.



Figur 3-5 Prøvestasjoner markert med fargesymbol for høyeste påviste tilstandsklasse (grønn = tilstandsklasse II – god tilstand, oransje = tilstandsklasse IV - dårlig).

4 Konklusjon

Det er påvist forurensning i tilstandsklasse VI (dårlig) ved den ene stasjonen.

Mudring i sjø kan medføre spredning av partikler ut av tiltaksområdet. Det forventes likevel ikke at dette medfører negative konsekvenser for området siden tiltakene er relativt sett små hver for seg og lokale, og forholdene i nærområdet antas å allerede ha tilsvarende forurensningsgrad som ved tiltaksområdet.

Tiltak i sjø som kan medføre spredning av forurensning (miljøgifter, partikler, etc.) krever tillatelse etter forurensningsloven. Søknad om tillatelse må oversendes Statsforvalteren i Nordland.

Disponeringsløsning for mudringsmasser må avklares gjennom søknaden til Statsforvalteren, enten de planlegges deponert i sjø eller tatt på land. Dersom massene skal tas på land, behøves også en avklaring med Herøy kommune som arealmyndighet.

5 Referanser

1. **Miljødirektoratet.** *M-350 Veileder for håndtering av sedimenter - revidert 25. mai 2018.* 2018.
2. **Miljødirektoratet.** *M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, revidert 30.10.2020.* 2016.
3. **Norsk standard.** *Vannundersøkelser - Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004).* 2004.



ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2118612	Side	: 1 av 5
Kunde	: Multiconsult Norge AS	Prosjekt	: Miljøgeologiske undersøkelser Herøysundbrua
Kontakt	: Ola A. Eggem	Prosjektnummer	: 10228851-01
Adresse	: Postboks 198 Skøyen 0213 Oslo Norge	Prøvetaker	: ----
Epost	: ola.eggem@multiconsult.no	Dato prøvemottak	: 2021-10-26 10:00
Telefon	: ----	Analysedato	: 2021-10-26
COC nummer	: ----	Dokumentdato	: 2021-11-16 09:45
Tilbuds- nummer	: OF180420	Antall prøver mottatt	: 2
		Antall prøver til analyse	: 2

Om rapporten

Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.

Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis dato ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: info.on@alsglobal.com

Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn			H-1							
	Prøvenummer lab			NO2118612001							
	Kundes prøvetakningsdato			2021-10-26 00:00							
	Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab			
Tørstoff											
Tørstoff ved 105 grader	72.6	± 10.89	%	0.1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørstoff ved 105 grader	73.0	± 2.00	%	0.1	2021-10-27	S-DW105	LE	a ulev			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2021-11-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
As (Arsen)	1.2	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	2.7	± 5.00	mg/kg TS	1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	1.2	± 5.00	mg/kg TS	1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cr (Krom)	3.3	± 5.00	mg/kg TS	1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.033	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.010	----	mg/kg TS	0.01	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	1.5	± 3.00	mg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	17	± 10.00	mg/kg TS	3	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	19	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenafoten	39	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	39	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	420	± 126.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	140	± 42.00	µg/kg TS	4	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Floranten	730	± 219.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	460	± 138.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	210	± 63.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	260	± 78.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	160	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	140	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	170	± 51.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	32	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		H-1							
		Prøvenummer lab		NO2118612001							
		Kundes prøvetakingsdato		2021-10-26 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter											
Benzo(ghi)perlen	99	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	77	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	3000	----	µg/kg TS	160	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	7.21	± 0.73	µg/kg TS	1	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	5.89	± 0.59	µg/kg TS	1	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	4.61	± 0.46	µg/kg TS	1.0	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysiskalsk											
Vanninnhold	27.4	----	%	0.1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	94.7	----	%	-	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	1.1	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT			Kundes prøvenavn		H-2				
			Prøvenummer lab		NO2118612002				
			Kundes prøvetakingsdato		2021-10-26 00:00				
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter									
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenafytlen	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Antracen	<4	----	µg/kg TS	4	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoranten	25	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pyren	18	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Krysen^	12	± 50.00	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	55	----	µg/kg TS	160	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	2.60	± 0.27	µg/kg TS	1	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	2.99	± 0.31	µg/kg TS	1	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	1.82	± 0.19	µg/kg TS	1.0	2021-10-28	S-GC-46	LE	a ulev	
Fysikalsk									
Vanninnhold	30.9	----	%	0.1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	96.5	----	%	-	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Andre analyser									
Totalt organisk karbon (TOC)	1.4	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2021-10-26	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	Bestemmelse av organiske tinnforbindelser (OTC) i slam og sediment av GC-ICP-MS i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).
S-P46	Prep metode- OTC i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).
S-SEDB (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

Noter: LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

	Utførende lab
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75