



KARMØY KOMMUNE VAR VANN
Postboks 167
4291 Kopervik

Saksbehandler:
Linn Berge Vormedal

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Karmøy kommunes pliktoppfyller

Kontrollnummer: 2019.009.R.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Malvin Bjørøy

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Linn Berge Vormedal

Andre deltagere fra virksomheten:

Vibeke Vikse Johnsen
Eiliv Staalesen
Elin Olsgård
Jon Martin Jakobsen
Peder Christiansen
Berit Thuestad
Aage Sten Holm
Siw Anita Thorsen (kun sluttmøtet)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:

Mariann Størksen
Marit Sundsvik Bendixen (kun åpningsmøtet)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Karmøy kommunes pliktoppfyller (Karmøy kommunes pliktoppfyller) den 2. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Kommunen utøver ikke tilsyn med sine kapittel 13 anlegg

Anmerkninger:

- Kommunen har ikke oppdatert tillatelser som er eldre enn 1.1.2007

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. oktober 2019	Linn Berge Vormedal	Marit Sundsvik Bendixen
dato	kontrollør	konst. fylkesmiljøvern sjef

Fylkesmannen i Rogaland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: KARMØY KOMMUNE VAR VANN	
Organisasjonsnr.: 987784504	Eies av: 974773813
Bransjenr. (NACE-kode): 36.000 - Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann	

Kontrollert enhet

Navn: Karmøy kommunes pliktoppfyller	Anleggsnr.: 1149.0159.02
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet:	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsforskriften overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens kommune-tilsynsaksjon i 2019 for avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Hvordan sikrer kommunen at kravene i kapittel 13 følges?
- Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandling av søknader om tillatelse følger kapittel 13 med videre?
- Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges?

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Karmøy kommunes pliktoppfyllelser plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Karmøy kommunes pliktoppfyllelser, innen 2. desember 2019, sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Kommunen utøver ikke tilsyn med sine kapittel 13 anlegg

Avvik fra:

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) § 13-12

Kommentarer:

Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 13 til både private og kommunale anlegg og skal føre tilsyn med at bestemmelsene i kapittelet etterkommes og skal følge opp ved eventuelle brudd på disse. Kommunen som forurensningsmyndighet fører ikke tilsyn på kapittel 13 anlegg. Kommunen er ansvarlig og har egenkontroll av anleggene gjennom driften, men kommunen følger ikke en systematisk tilsynsplan for avløpsanleggene som forurensningsmyndighet.

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Kommunen har ikke oppdatert tillatelser som er eldre enn 1.1.2007

Kommentarer:

Fra 1.1.2007 trådte dagens avløpsbestemmelser i kraft. Fra denne datoen ble kommunene forurensningsmyndighet for alle avløpsutslipp fra tettbebyggelse som er mindre enn 2000 pe dersom de har utslipp til ferskvann eller elvemunning, eller mindre enn 10 000 pe dersom de har utslipp til sjø.

Under intervjuene kom det frem at alle kapittel 13 utslippstillatelser er eldre enn 1.1.2007 og kommunen bør vurdere om alle tillatelsene er i tråd med gjeldende krav. Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt (jf. Forurensningsloven §18).

7. Andre forhold

Kommunen har ikke behandlet kapittel 13 saker på over 10 år. Det kom frem under revisjonen at det er saksbehandlingsrutinen for kapittel 12 anlegg som også vil benyttes på kapittel 13 anlegg. Der er viktig at kravene i forskriften overholdes og kommunen må være sikker på at samme rutine fungerer på begge typer anlegg.

Hovedplanen for avløp er et grundig dokument som gir god innsikt i kommunens vann og avløpssituasjon.

Kommunen har utarbeidet forslag om forskrift om gebyr for behandling av kontrolltiltak (tilsyn) som skal behandles innen 2020.

Kommunene Karmøy og Bokn skal ha felles tekniske tjenester og har en samarbeidsavtale som innebærer at Karmøy kommune blant annet behandler utslippstillatelser og ivaretar ulike VAR-tjenester for Bokn kommune.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Kommuneloven

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre for behandling av tillatelser
- Hovedplan for avløp 2016-2023
- Excel skjema over kapittel 13 anlegg
- Samarbeidsavtale mellom Karmøy og Bokn kommune

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Veiviser til regelverk for kommuner: www.miljokommune.no