
RAPPORT

Bognes- Tjeldsund-Harstad med innseilinger – Miljøgeologiske undersøkelser og ROV undersøkelser

Kystsak nr.: 2020/1492

OPPDRAKGIVER

Kystverket

EMNE

Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment inkludert ROV undersøkelser

DATO / REVISJON: 11. november 2020 / 00

DOKUMENTKODE: 10219434-RIGm-RAP-002



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRA�	Bognes-Tjeldsund-Harstad med innseilinger		DOKUMENTKODE	10219434-RIGm-RAP-002
EMNE	Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment inkludert ROV undersøkelser		TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Kystverket		OPPDRA�SLEDER	Elin O. Kramvik
KONTAKTPERSON	Bjørn Konopka		UTARBEIDET AV	Juho Junntila
KOORDINATER	SONE: 33	ØST:	NORD:	ANSVARLIG ENHET 10235012 Miljøgeologi Nord
GNR./BNR./SNR.				

SAMMENDRAG

Kystverket planlegger utdyping av farleden i området Bognes-Tjeldsund-Harstad/Toppsundet. Multiconsult Norge AS er engasjert som rådgiver i miljøgeologi for prosjektet og har i den forbindelse utført miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsedimentene inkludert ROV filming av sjøbunnen i de aktuelle utdypings- og deponiområdene samt ved sjømerkene.

Det ble samlet inn overflatesediment (0-5 cm/0-10 cm) fra totalt 16 stasjoner. I tillegg ble det samlet inn én dypere prøve (20-90 cm). Det var i utgangspunktet planlagt prøvetaking i 24 stasjoner for overflatesediment og to stasjoner for dypere prøver, men på grunn av hard sjøbunn (berg) og tareskog var det ikke mulig å ta prøver fra alle planlagte stasjoner. Prøvemateriale fra 17 stasjoner er kjemisk analysert for innhold av tungmetaller, PAH₁₆, PCB₇, TBT og TOC (totalt organisk karbon). I tillegg er det utført analyse av tørrstoff- og finstoffinnhold.

Tidligere ([1] 2014 og [2] 2018) og nye (2020) undersøkelser viser at sjøbunnen ved utdypingsområdene Småholmgrunnen og Mågøysundet er forurensset av kobber, TBT og PAH-forbindelsen antracen.

Prøver fra øvrige utdypings- og deponiområder viste god miljøtilstand (tilstandsklasse II), og sjøbunnen i disse områdene klassifiseres som ikke forurensset.

ROV undersøkelser viser at de fleste utdypingsområdene fra Toppsundet/Harstad til Sandtorgstraumen består av tareskog og stein/berg og lite løsmasser/sediment bortsett fra i Mågøysundet utdypingsområde der det var mest korallsand og sandbunn. Kobbesteinen og Steinstigrunnen utdypingsområder består av grus, sand og steiner. Hårvika deponiområde består av sandbunn. Sæter deponi består av sandbunn basert på tre miljøprøver. Ballstadskallen utdypingsområde består av sand med ruglrester og stei basert på to miljøprøver. Alle undersøkte sjømerkene består hovedsakelig av tareskog og stein/berg.

00	11.11.2020	Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment inkludert ROV undersøkelser	Juho Junntila	Elin O. Kramvik	Elin O. Kramvik
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	5
2	Områdebeskrivelse.....	5
3	Tiltaksbeskrivelse	6
4	Utførte undersøkelser.....	7
4.1	Tidligere undersøkelser	7
4.2	Feltundersøkelser 2020	7
4.2.1	Miljøgeologiske undersøkelser av utdypings- og deponiområdene	7
4.2.2	ROV-undersøkelser	7
4.3	Laboratorieundersøkelser.....	8
5	Resultater miljøundersøkelser 2020.....	8
5.1	Sedimentbeskrivelse miljøprøver	8
5.2	Finstoffinnhold og totalt organisk karbon	10
5.3	Kjemiske analyser	11
5.4	ROV undersøkelser	16
5.5	Sammenstilling resultater	17
5.5.1	Utdypingsområder	18
5.5.2	Deponiområder	21
5.5.3	Sjømerker	21
6	Beskrivelse av forurensningssituasjonen.....	23
7	Oppsummering	23
8	Referanser	24

Vedlegg

Vedlegg A: Fullstendig analysebevis fra ALS Laboratory Group Norway AS

Vedlegg B: Kart 1-15: Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment) og tracking for ROV undersøkelser i utdypings -og deponiområder

Kart 16-19: Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere miljøundersøkelser, tracking for ROV undersøkelser ved planlagte sjømerker og bilder av antatt berg

Kart 20-29: Tracking for ROV undersøkelser ved planlagte sjømerker og bilder av antatt berg

1 Innledning

Kystverket skal utdype farleden på strekning Bognes-Tjeldsundet-Harstad og har i den forbindelse engasjert Multiconsult Norge AS til å utføre miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnen i Bognes-Tjeldsundet-Harstad og Harstad-Toppssundet. Foreliggende miljøundersøkelse omfatter supplerende prøvestasjoner for å avgrense tidligere påvist forurensning, samt inkluderer områder som ikke tidligere er undersøkt. I tillegg omfatter oppdraget ROV-filming av sjøbunnen i utdypings- og deponiområder samt ved utvalgte sjømerker på strekningen for å kartlegge løsmasser/berg og vurdere behov for geotekniske undersøkelser.

Foreliggende rapport inneholder beskrivelse og resultater fra utførte miljøundersøkelser inkludert ROV undersøkelsene.

2 Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet (Figur 2-1) går fra Bognes ferjeleie som ligger i innløpet til Tysfjorden, krysser Vestfjorden og opp Tjeldsundet til Harstad.

Ifølge opplysninger fra Kystverket går strekningen fra nordre del av Hamarøy kommune, der Bognes ferjeleie ligger. Videre krysser strekningen østre del av Vestfjorden ved Barøya som ligger i Narvik kommune og opp mot tettstedet Lødingen i Lødingen kommune. Strekningen går videre oppover Tjeldsundet som går gjennom Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner. Strekningen krysser fylkesgrensen mellom Nordland og Troms og Finnmark fylker langs midten av søndre del av Tjeldsundet fram til Fiskfjorden. Fra midt i søndre del av Tjeldsundet fram til Harstad ligger strekningen i sin helhet i Troms og Finnmark fylke.

Total lengde på strekningen gjennom fra Bognes ferjeleie – biled 2713 Bognes-Lødingen, hovedlei 1578 Tjeldsundet og hovedled 1201 Rollnesholmene-Harstad er ca. 93,3 km eller ca. 50,4 NM.

I 2019 ble strekningen gjennom Tjeldsundet (Sandtorgstraumen) passert av 5 233 fartøy og Vestfjordbassenget (Hamarøygrunnen-Tranøy fyr) ble passert av 5 411 fartøy i 2019.

På strekningen gjennom Sandtorgstraumen er det spesielt sterkt strømsetting. Det er også gjort observasjoner at samtidig tidevann i strekningen kan avvike med inntil 30 cm nord og sør for innløpet til Ramsundet. I strekningen forbi Sandtorg kan det om våren også forekomme drivis i form av større isflak som rives løs fra området Lavangsfjorden øst i Tjeldsundet.

Området Toppsundet (Harstad - Toppsundet med utseiling til Vågsfjorden) er geografisk fordelt utover tre forskjellige lokasjoner; Mågøysundet nord for Harstad, vestover gjennom Toppsundet til området Innerbøen-Skarvhausbøen vest i Toppsundet, og utseiling fra Harstad til Vågsfjorden.

Total lengde på strekningen gjennom Toppsundet fra Harstad – hovedlei 1193 Harstad og hovedlei 1192 innseiling Andfjorden er ca. 31,2 km eller ca. 16,8 NM. I 2019 ble strekningen gjennom Toppsundet passert av 3.164 fartøy og Mågøysundet ble passert av 6.285 fartøy i 2019.



Figur 2-1: Strekningen Bognes-Tjeldsund-Harstad-Toppsundet fra Norgeskart.

3 Tiltaksbeskrivelse

Område: Tjeldsundet (Bognes – Tjeldsund – Harstad)

I henhold til opplysninger fra Kystverket planlegges det utdyping av strekningen gjennom Tjeldsundet til ca. kote minus 11,3 (LAT). 237 000 fm³ løsmasser og 96 000 m³ berg planlegges tatt opp og ønskes deponert enten som strandkantdeponi på Sandtorg i Harstad kommune eller ved Evenskjer i Tjeldsund kommune. Alternativt kan massene deponeres i egnet sjødeponi dersom forurensningsmyndigheten gir tillatelse til dette.

Tiltaket omfatter utdypinger av **Hamnskallen** utenfor Lødingen, utsnaging ved **Steinsvikflua / Ballstadstraumen** lykt på sørsiden av Ballstadstraumen, gjennom **Sandtorgstraumen** ved **Steinstigrunnen, Finngamrunnen** sør for Tjeldsundbrua, samt **Grasholmen** og **Tjuvholmgrunnen** nord for Tjeldsundbrua. En generell utdyping gjennom hele strekningen gjennom Sandtorgstraumen til ca. kote minus 11,3 (LAT) planlegges gjennomført.

Oppmerking av strekningen omfatter erstatning av eksisterende merker, utskifting av flytende med bunnfaste installasjoner og etablering av nye merker – totalt 14 merker.

Område: Toppsundet (Harstad - Toppsundet med utseiling til Vågsfjorden)

Tiltakene for denne strekningen omfatter ifølge Kystverket Mågøysundet nord for Harstad, vestover gjennom Toppsundet til området Innerbøen-Skarvhausbøen vest i Toppsundet, og utseiling fra Harstad til Vågsfjorden.

Det planlegges utdyping av 8 m utsnaging sør-øst for Litje Kjeøya – **Kjeøybøen syd**, gjennom Mågøysundet og 8 m mellom Mågøya og Smågrunnen- **Mågøy syd**. All planlagt utdyping er satt til kote minus 11,3 (LAT).

Øvrig tiltak er planlagt løst med oppmerking ved bruk av bunnfaste installasjoner.

4 Utførte undersøkelser

4.1 Tidligere undersøkelser

Multiconsult AS har i 2014 [1] og 2018 [2] utført miljøundersøkelser for å dokumentere miljøtilstanden til sjøbunnsedimentene i utdypingsområdene*. Tidligere miljøundersøkelser [1] og [2] påviste at miljøtilstanden var god (Tilstandsklasse I-II) i de fleste områder, men det er påvist forurensning av kobber (Tilstandsklasse IV) i Småholmgrunnen (prøvestasjon A1) og forurensning av TBT (Tilstandsklasse III) i Mågøysundet (prøvestasjon C1). I tillegg er det påvist forurensning av kobber (Tilstandsklasse IV) i Sandtorgstraumen men beliggenhet til prøvepunkt ikke er i utdypingsområdet. For nærmere beskrivelser vises det til rapportene. Denne miljøundersøkelsen inkluderer prøvestasjoner for å avgrense tidligere påviste miljøgifter horisontalt og vertikalt, samt undersøke områder som tidligere ikke er undersøkt.

Multiconsult utførte i 2006 og 2015 geotekniske grunnundersøkelser i Tjeldsundet [4],[5] og i 2018 i utdypings-områdene i Harstad-Toppsundet [6].

4.2 Feltundersøkelser 2020

4.2.1 Miljøgeologiske undersøkelser av utdypings- og deponiområdene

Det er utført miljøundersøkelser med prøvetaking og kjemisk analyse av 16 overflateprøver (0-5 cm og 0-10 cm) fra Toppsundet-Harstad-Tjeldsundet ved bruk av van Veen-grabb fra Multiconsults borefartøy. Plassering av prøvestasjoner er vist i Figur 5-1 – 5-4 og i vedlegg B.

Prøvetaking og analyse er utført i henhold til prosedyrer gitt i veiledere om klassifisering og håndtering av sediment fra Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018 [7] og Miljødirektoratet [8], [9], norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder [10], samt Multiconsult sine interne retningslinjer.

Alle høyder i rapportens tekst og kart refererer seg til høydesystem sjøkartnull (LAT).

Stasjonsdyp ble avlest på stedet og korrigert (ref. Sjøkartverkets kartnull) med hensyn til observert tidevann på prøvetidspunktet (www.sehavniva.no). Koordinater for prøvestasjonene er angitt i UTM sone 33, se Tabell 5-1.

Det ble samlet inn minst tre parallelle prøver fra hver stasjon. Det framgår av Tabell 5-1 hvor langt ned i sedimentet det ble samlet prøvemateriale. Beskrivelse av prøvene er utført for analysert del av prøven.

Feltarbeidet er loggført med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen.

4.2.2 ROV-undersøkelser

Det er utført ROV undersøkelser i utdypings -og deponiområdene samt ved sjømerkene. Hensikten med ROV-undersøkelsene har vært å:

1. samle inn grunnlag for senere vurderinger av biologisk mangfold i både utdypings -og deponiområder
2. vurdere behov for geotekniske undersøkelser for å bestemme mengde løsmasser og stein/berg ved sjømerkene

*Bruk av resultater fra tidligere miljøundersøkelser i henhold til deteksjonsgrense for PAH-forbindelse antracen var godkjent av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland [3].

4.3 Laboratorieundersøkelser

Prøver fra overflatesedimenter (0-10 eller 0-5 cm) i 16 stasjoner samt én sedimentprøve (stasjon BTH / C1) fra dypere transekt (30-40 cm) er undersøkt for innhold av tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH₁₆), polyklorerte bifenyler (PCB₇), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). Det er i tillegg utført finstoffanalyse for de samme prøvene.

De kjemiske analysene og korngraderingene er utført av ALS Laboratory Group som er akkreditert for denne typen analyser.

5 Resultater miljøundersøkelser 2020

5.1 Sedimentbeskrivelse miljøprøver

Lokalisering av prøvestasjonene, stasjonsdyp, samt visuell beskrivelse av sedimentprøvene er presentert i Tabell 5-1. Sedimentbeskrivelsen er basert på observasjoner gjort under feltarbeidet, samt under prøveopparbeiding.

Dersom det ikke framgår av beskrivelsen av den enkelte prøve, er det ikke registrert lukt av H₂S i sedimentet.

Tabell 5-1: Sedimentbeskrivelse og lokalisering av planlagte prøvestasjoner i undersøkelsesområdet

Prøvestasjon	Område	Navn	UTM-sone 33		Kote (LAT)	Sediment dybde (cm)	Sedimentbeskrivelse
			X (øst)	Y (nord)			
BTH1	Utdyping	Kjeøybøen	562038	7638240	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-27_18.33.34.mp4)
BTH2	Utdyping	Kjeøybøen	561994	7638225	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve. (ROV film: 2020-08-27_16.32.55.mp4 og 2020-08-27_17.58.33.mp4)
BTH3	Utdyping	Mågøysundet	564975	7636476	-9.7	0-10	Siltig sand med ruglrester, rugl og skjell. Noen tang.
BTH4	Utdyping	Mågøysundet	564962	7636403	-8.51	0-10	Siltig sand med ruglrester, rugl og skjell. Noen tang.
BTH5	Utdyping	Mågøysundet	564894	7636462	-9.13	0-10	Siltig sand med ruglrester, rugl og skjell.
BTH C1	Utdyping	Mågøysundet	564933	7636465	-10.4	20-93	Siltig sand med ruglrester og skjell. Litt lukt av H ₂ S
BTH6	Utdyping	Mågøy syd	565417	7635560	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-29_14.54.26.mp4. tidspunkt:13min 28 sek)
BTH7	Utdyping	Tjuvholmgrunnen	565510	7632654	-	0-5	Siltig sand med ruglrester og skjell. Små steiner
BTH8	Utdyping	Småholmgrunnen	567018	7628520	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-30_11.06.59.mp4)
BTH A1	Utdyping	Småholmgrunnen	567015	7628480	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-30_11.06.59.mp4)
BTH9	Utdyping	Småholmgrunnen	567043	7628449	-21.93	0-10	Siltig sand med ruglrester og steiner. Noen tang.
BTH10	Utdyping	Småholmgrunnen	566998	7628497	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-30_11.06.59.mp4)
BTH11	Utdyping	Småholmgrunnen	566983	7628447	-18.98	0-10	Siltig sand med ruglrester, steiner og tare.

Prøvestasjon	Område	Navn	UTM-sone 33		Kote (LAT)	Sediment dybde (cm)	Sedimentbeskrivelse
			X (øst)	Y (nord)			
BTH12	Utdyping	Grasholmen	565796	7617012	-	-	ROV undersøkelse viste tareskog og stein/berg. Ingen prøve (ROV film: 2020-08-31_08.57.08.mp4)
BTH13	Utdyping	Steinstigrunnen	559305	7605273	-10.79	0-10	Grov sand med ruglrester, rugl, steiner, kråkeboller og skjell.
BTH14	Utdyping	Steinstigrunnen	559696	7605315	-6.72	0-10	Grov sand med ruglrester, rugl, steiner, kråkeboller og skjell.
BTH15	Utdyping	Steinstigrunnen	560165	7605397	-9.36	0-5	Grov sand med ruglrester, rugl, steiner, kråkeboller og store skjell.
BTH16	Utdyping	Steinstigrunnen	560699	7605597	-10.78	0-5	Grov sand, rugl, steiner, kråkeboller og liten krabbe. Prøve kun fra 1 kast.
BTH17	Utdyping	Steinsvikflua	553998	7605452	-9.06	-	Tareskog og stein/berg? Ikke undersøkt med ROV. Flere forsøk, men ingen prøve
BTH18	Utdyping	Steinsvikflua	554153	7605540	-6.88	-	Tareskog og stein/berg? Ikke undersøkt med ROV. Flere forsøk, men ingen prøve
BTH19	Utdyping	Ballstadskallen	553027	7605369	-9.65	0-10	Sand med ruglrester, rugl og kråkeboller.
BTH20	Deponi	Hårvik	557802	7605788	-21.88	0-10	Sand, rugl, skjell, stein og kråkeboller.
BTH21	Deponi	Hårvik	558091	7605946	-27.71	0-10	Sand, stein, skjell, kråkeboller og små krabbe. Mørkere grå sand <5 cm.
BTH22	Deponi	Sæter	555761	7606104	-55.56	0-10	Brun sand, mye skjell og små steiner. Litt tang.
BTH23	Deponi	Sæter	556183	7606084	-57.36	0-10	Sand med ruglrester og skjell.
BTH24	Deponi	Sæter	556627	7606150	-54.99	0-10	Grov sand med ruglrester og skjell.

5.2 Finstoffinnhold og totalt organisk karbon

Analyseresultatene for finstoffinnhold, tørrstoff og TOC er oppsummert i Tabell 5-2 for alle de analyserte prøvene.

Resultater fra korngraderingsanalysene viser et finstoffinnhold (<63 µm) fra 0,3 % til 18,2 % i de prøvetatte sedimentene. Finnstoffinnholdet er høyest i Mågøysundet utdypingsområde. Dette samsvarer med registreringer i felt.

Totalt innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene, inkludert organiske miljøgifter.

Høyt innhold av organisk materiale kan tyde på dårlige forhold for nedbrytning. Innholdet av TOC i de analyserte prøvene varierer mellom 0,34 % og 3,1 %.

Tabell 5-2: Analyseresultater for tørrstoff, finstoff og TOC i undersøkelsesområdet.

PRØVESTASJON	Tørrstoff (TS)	Kornstørr else <63 µm	Kornstørr else <2 µm	TOC
	(%)	(%)	(%)	(% TS)
BTH3	45.8	18.2	0.1	2
BTH4	52.6	21	0.2	3
BTH5	56.5	15.6	0.2	1.8
BTH C1	60.9	17.6	0.2	3.1
BTH7	70.9	8.1	<0.1	0.81
BTH9	70.9	5.3	<0.1	0.77
BTH11	59.8	4.6	<0.1	0.72
BTH13	77.5	1.2	<0.1	0.42
BTH14	76.7	1.5	<0.1	0.44
BTH15	76.4	0.5	<0.1	1.2
BTH16	89.3	0.3	<0.1	0.46
BTH19	70	1.7	<0.1	0.56
BTH20	74.6	2.2	<0.1	0.57
BTH21	80.5	5.8	<0.1	0.36
BTH22	68.7	3.8	<0.1	0.86
BTH23	74.3	1.9	<0.1	0.34
BTH24	77.9	1.7	<0.1	0.91

5.3 Kjemiske analyser

Analyseresultatene er vurdert i henhold til *Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018* sitt system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann [7]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i Tabell 5-3. I klassifiseringssystemet representerer klassegrensene en forventet økende grad av skade på organismesamfunnet i vannsøylen og sedimentene.

Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i Tabell 5-4– 5-6. Fullstendig analysebevis fra laboratoriet er gitt i vedlegg A.

Tabell 5-3: Klassifiseringssystemet for miljøtilstand i marine sedimenter [7].

Tilstandsklasser for sediment				
I Bakgrunn	II God	III Moderat	IV Dårlig	V Svært dårlig
Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effekter	Kroniske effekter ved langtidseksposering	Akkut toksiske effekter ved korttidseksposering	Omfattende akutt-toksiske effekter

Tabell 5-4: Topsundet-Harstad utdypingsområder. Analyseresultater fra prøvestasjonene (BTH3 – BTH11) for tungmetaller, PAH₁₆, PCB₇ og TBT. Fargene tilsvarer tilstandsklassene slik de er vist i Tabell 5-3.

Topsundet-Harstad							
Prøvestasjoner	BTH3 (0-10 cm)	BTH4 (0-10 cm)	BTH5 (0-10 cm)	BTH C1 (30-40 cm)	BTH7 (0-5 cm)	BTH9 (0-10 cm)	BTH11 (0-10 cm)
Arsen	5.8	3.1	0.6	5.8	5.8	1.3	2.4
Bly	5	1	2	<1	<1	<1	<1
Kobber	4.5	5.7	1.3	2.5	11	0.6	3.8
Krom	3.6	4.1	2.1	5.4	6.3	4.8	3.5
Kadmium	2.1	0.35	0.2	1.5	0.57	0.18	0.24
Kvikksølv	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nikkel	5	2.7	2	6	2.9	4	1.6
Sink	80	17	11	8.4	17	13	8
Naftalen	10	<10	<10	<10	13	<10	<10
Acenafylen	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Acenafaten	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fluoren	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fenantren	<10	11	<10	<10	<10	<10	<10
Antracen	<4.0	8.1	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
Floranten	10	16	<10	<10	<10	<10	<10
Pyren	<10	15	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(a)antracen	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Krysen	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(b)fluoranten	<10	13	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(k)fluoranten	<10	16	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(a)pyren	<10	17	<10	<10	<10	<10	<10
Dibenzo(ah)antrace	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(q,h,i)perylene	<10	11	<10	<10	<10	<10	<10
Indeno(1,2,3-)	<10	11	<10	<10	<10	<10	<10
PAH16	20	120	<160	<160	13	<160	<160
PCB7	<4	<4	<4	<4	<4	<4	<4
TBT	2.42	1.04	<1	1.62	<1	<1	<1

< mindre enn deteksjonsgrensen

Tabell 5-5: Tjeldsund utdypingsområder. Analyseresultater fra prøvestasjonene (BTH13 – BTH19) for tungmetaller, PAH₁₆, PCB₇ og TBT. Fargene tilsvarer tilstandsklassene slik de er vist i Tabell 5-3.

Tjeldsund					
Prøvestasjoner	BTH13 (0-10 cm)	BTH14 (0-10 cm)	BTH15 (0-5 cm)	BTH16 (0-5 cm)	BTH19 (0-10 cm)
Arsen	1.4	1.8	<0.5	17	4.1
Bly	<1	<1	<1	5	<1
Kobber	<0.4	3.6	<0.4	18	<0.4
Krom	1.4	1.4	0.5	8.8	1.7
Kadmium	0.16	0.17	0.25	<0.02	0.18
Kvikksølv	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nikkel	0.8	1	1	9	0.9
Sink	5.4	7	11	21	11
Naftalen	<10	<10	<10	<10	<10
Acenafylen	<10	<10	<10	<10	<10
Acenafaten	<10	<10	<10	<10	<10
Fluoren	<10	<10	<10	<10	<10
Fenantren	<10	<10	<10	<10	<10
Antracen	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
Floranten	<10	<10	<10	<10	<10
Pyren	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(a)antracen	<10	<10	<10	<10	<10
Krysen	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(b)fluoranten	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(k)fluoranten	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(a)pyren	<10	<10	<10	<10	<10
Dibenzo(ah)antrace	<10	<10	<10	<10	<10
Benzo(g,h,i)perylene	<10	<10	<10	<10	<10
Indeno(1,2,3-)	<10	<10	<10	<10	<10
PAH16	<160	<160	<160	<160	<160
PCB7	<4	<4	<4	<4	<4
TBT	<1	<1	<1	<1	<1


< mindre enn deteksjonsgrensen

Tabell 5-6: Tjeldsund deponiområder. Analyseresultater fra prøvestasjonene (BTH20 – BTH24) for tungmetaller, PAH_{16 EPA}, PCB₇ og TBT. Fargene tilsvarer tilstandsklassene slik de er vist i Tabell 5-3.


		Tjeldsund deponi				
Prøvestasjoner		BTH20 (0-10 cm)	BTH21 (0-10 cm)	BTH22 (0-10 cm)	BTH23 (0-10 cm)	BTH24 (0-10 cm)
Tungmetaller (mg/kg)	Arsen	2.3	1.8	1.5	3.6	2.9
	Bly	<1	<1	1	2	1
	Kobber	12	7	<0.4	2.5	<0.4
	Krom	2.3	4.3	2	2.5	1.6
	Kadmium	0.08	0.04	0.18	0.09	0.19
	Kvikksølv	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Nikkel	1	3	2	1	0.9
	Sink	14	10	9.5	9.4	6.9
	Naftalen	<10	<10	<10	<10	<10
	Acenaftylen	<10	<10	<10	<10	<10
Organiske miljøgifter (µg/kg)	Acenaften	<10	<10	<10	<10	<10
	Fluoren	<10	<10	<10	<10	<10
	Fenantren	<10	<10	<10	<10	<10
	Antracen	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0
	Fluoranten	<10	<10	<10	<10	<10
	Pyren	<10	<10	<10	<10	<10
	Benzo(a)antracen	<10	<10	<10	<10	<10
	Krysen	<10	<10	<10	<10	<10
	Benzo(b)fluoranten	<10	<10	<10	<10	<10
	Benzo(k)fluoranten	<10	<10	<10	<10	<10
	Benzo(a)pyren	<10	<10	<10	<10	<10
	Dibenso(ah)antrace	<10	<10	<10	<10	<10
	Benzo(g,h,i)perlylen	<10	<10	<10	<10	<10
	Indeno(1,2,3-	<10	<10	<10	<10	<10
	PAH16	<160	<160	<160	<10	<160
	PCB7	<4	<4	<4	<4	<4
	TBT	<1	<1	<1	<1	<1

< mindre enn deteksjonsgrensen


Prøvestasjoner med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift er vist i Figurer 5-1 til 5-4, samt vedlegg B.




Figur 5-1: Topsundet-Harstad. Undersøkte utdypingsområder. Prøvestasjoner er markert med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk.



Figur 5-2: Mågøysundet. Undersøkt område for utdypingsområder. Prøvestasjoner er markert med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift. Prøve C1 (gul) er fra tidligere undersøkelse [2]. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk.



Figur 5-3: Småholmgrunnen. Undersøkt område for utdypingsområder. Prøvestasjoner er markert med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift. Prøve A1 (oransje) er fra tidligere undersøkelse [2]. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk.



Figur 5-4: Tjeldsund. Undersøkt område for utdypingsområder. Prøvestasjoner er markert med høyeste påviste tilstandsklasse uavhengig av type miljøgift. Kilde kartgrunnlag: Statens kartverk.

5.4 ROV undersøkelser

ROV undersøkelser av sjøbunn i utdypings -og deponiområdene samt områder for sjømerkene hadde som formål å vurdere løsmasser og berg/stein på lokalitetene. Undersøkelser av biologisk mangfold i utdypings -og deponiområdene er ikke inkludert i denne rapporten. Resultatene fra ROV undersøkelser vist i Tabell 5-7, og Vedlegg B (Kart 1-15 utdypings- og deponiområder, Kart 16-29 sjømerker).

Tabell 5-7: Beskrivelse av sjøbunn basert på ROV undersøkelser.

Lokalitet	Beskrivelse av havbunn	ROV film	Sjømerker ROV bilde antatt berg
Helligbøen merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-27_09.19.20.mp4, 2020-08-27_09.39.35.mp4, 2020-08-27_10.35.02.mp4	2020-08-27_09.19.20.mp4, tidspunkt: 9min 43 s.
Kjeøybøen merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-27_11.58.59.mp4, 2020-08-27_12.40.41.mp4, 2020-08-27_14.09.16.mp4	2020-08-27_11.58.59.mp4, Tidspunkt: 13s.
Kjeøybøen utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-27_18.33.34.mp4, 2020-08-27_16.32.55.mp4, 2020-08-27_17.58.33.mp4	
Kråknesbøen utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-28_11.32.57.mp4, 2020-08-28_11.38.12.mp4	
Mågøysundet utdyping	Løsmasser, berg og tare noen plasser	2020-08-28_14.25.24.mp4, 2020-08-28_15.17.16.mp4, 2020-08-28_16.40.59.mp4, 2020-08-28_18.40.10.mp4, 2020-08-29_09.54.49.mp4	
Mågøy syd utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-29_14.35.13.mp4	
Tjuvholmgrunnen syd utdyping	Tare og stein, lommer med sand	2020-08-29_17.02.01.mp4	
Laukholmgrunnen merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-30_08.50.21.mp4	Tidspunkt: 3 min 4s.
Småholmgrunnen utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-30_11.06.59.mp4	
Tåkebøen merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-30_15.43.09.mp4	Tidspunkt: 40s.
Nordskallen merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-30_17.02.04.mp4	Tidspunkt: 2min 33s.
Transkjæret merke	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-30_18.16.01.mp4	Tidspunkt: 2min 5s.
Grasholmen utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-08-31_08.57.08.mp4	
Finngamgrunnen utdyping	Tare, steinete bunn, lite løsmasser	2020-09-01_08.08.19.mp4	
Kobbesteinen utdyping	Sand, tare og steiner, løsmasser	2020-09-01_10.21.52.mp4, 2020-09-02_09.48.23.mp4, 2020-09-02_09.59.54.mp4	
Steinstigrunnen utdyping	Grus og steiner (én kort linje)	2020-09-02_11.16.57.mp4	
Hårvika deponi	Sandbunn, noen steiner	2020-08-31_16.47.06.mp4, 2020-08-31_17.48.46.mp4, 2020-09-01_16.40.55.mp4, 2020-09-01_17.08.01.mp4, 2020-09-01_18.00.22.mp4, 2020-09-01_18.28.20.mp4, 2020-09-02_17.17.49.mp4	
Storbåen merke	Tare, berg, veldig lite løsmasser	2020-09-25_10.30.35.mp4, 2020-09-25_10.33.55.mp4	2020-09-25_10.30.35.mp4, tidspunkt: 1min 46s.

5.5 Sammenstilling resultater

Tidligere grunnundersøkelser er vist i Tabell 5-8. Tidligere borepunkter fra grunnundersøkelser [4], [5], [6], prøvepunkter fra tidligere miljøundersøkelser [1], [2], prøvepunkter fra miljøundersøkelser (2020) i denne rapporten og ROV tracking er vist i Vedlegg B (Kart 1-15 utdypings- og deponiområder, Kart 16-29 sjømerker).

Tabell 5-8: Oversikt over utførte grunnundersøkelser og supplerende grunnundersøkelser.

Tilfredsstillende grunnundersøkelser		Supplerende grunnundersøkelser	
		Antall TOT	Antall PR
Hamnskallen	3 TOT ¹		
Steinsvikflua	3 TOT		
Sæterdeponi		-	1 grabbprøve
Hårvikdeponi		-	1 grabbprøve
Steinstigrunnen	6 TOT		
Kobbesteinen	2 TOT		
Finngamgrunnen	1 TOT		
Grasholmen		3	1 PR
Småholmgrunnen	8 TOT		
Tjuvholmgrunnen syd	3 TOT		
Mågøy Syd	5 TOT		
Mågøysundet	20 TOT, 2 PR ²		
Kråkenesbøen	5 TOT,		
Kjeøybøen Syd	7 TOT,		
Kjeøybøen merke	4 TOT, 1 PR		
Helligbøen merke	10 TOT		

¹ Totalsondering² Prøveserie

5.5.1 Utdypingsområder

Kjeøybøen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 7 totalsonderinger [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1 tynt lag som har lav til middels sonderingsmotstand og mektighet opptil ca. 0,7 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,3 og 0,7 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -10,3 og kote -16,8 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak tareskog og stein/berg (ROV film: 2020-08-27_18.33.34.mp4, 2020-08-27_16.32.55.mp4 og 2020-08-27_17.58.33.mp4). På grunn av steinete bunn og lite løsmasser var det ikke mulig å ta nye miljøprøver for kjemiske analyser. Tidligere miljøundersøkelse påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én prøve [2].

Kråknnesbøen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 5 totalsonderinger [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1 tynt lag som har middels til stor sonderingsmotstand og mektighet opptil 0,3 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,1 og 0,3 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -8,4 og kote -15,7 borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak tareskog og stein/berg og lite løsmasser (ROV film: 2020-08-28_11.32.57.mp4 og 2020-08-28_11.38.12.mp4). Tidligere miljøundersøkelse påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én prøve [2].

Mågøysundet

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 20 totalsonderinger og 2 prøveserie [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1-2 lag som har lav sonderingsmotstand med innslag av middels motstand. Laget er opptil ca. 6 meter tykt. Over berg er det stedvis påtruffet et lag som har stor sonderingsmotstand og mektighet opptil ca. 1 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,4 og 5,9 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -2,3 og kote -15,2 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak begge skjellsand, tareskog og stein/berg. Områder med skjellsand er det mye løsmasser (ROV filmer: 2020-08-28_14.25.24.mp4, 2020-08-28_15.17.16.mp4, 2020-08-28_16.40.59.mp4, 2020-08-28_18.40.10.mp4 og 2020-08-29_09.54.49.mp4). Nye og tidligere miljøundersøkelser [2] påviste god til moderat miljøtilstand (Tilstandsklasse II-III) analysert i seks overflateprøver.

Mågøy syd

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 5 totalsonderinger [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1 tynt lag som har lav til middels sonderingsmotstand og mektighet opptil 0,8 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0 og 0,8 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -8,2 og kote -12,7 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak tareskog og stein/berg (ROV film: 2020-08-29_14.35.13.mp4). På grunn av steinete bunn og lite løsmasser var prøvetaking assistert med ROV, men det var ikke mulig å ta nye miljøprøver for kjemiske analyser (ROV film: 2020-08-29_14.54.26.mp4. tidspunkt: 13min 28 sek).

Tjuvholmgrunnen syd

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 5 totalsonderinger [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1 tynt lag som har middels til stor sonderingsmotstand og mektighet opptil 0,3 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,1 og 0,3 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -9,1 og kote -11,4 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak tareskog og stein/berg og lite løsmasser (ROV film: 2020-08-29_17.02.01.mp4). Miljøundersøkelse påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én prøve. På grunn av lite løsmasser var prøvetaking assistert med ROV til å få én overflateprøve.

Småholmgrunnen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 8 totalsonderinger [6]. Grunnundersøkelsen viser at området generelt består av 1 tynt lag som har stor sonderingsmotstand og mektighet opptil 0,3 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0 og 0,3 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -6,9 og kote -14,2 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste i hovedsak tareskog og stein/berg. På grunn av steinete bunn og lite løsmasser var prøvetaking assistert med ROV, men det var ikke mulig å ta nye miljøprøver for kjemiske analyser i utdypingsområdet (ROV film: 2020-08-30_11.06.59.mp4). Tidligere miljøundersøkelse påviste dårlig miljøtilstand (Tilstandsklasse IV) analysert i én prøve [2].

På grunn av steinete bunn var det ikke mulig å ta dypere prøve i prøvepunktet hvor det tidligere ble påvist forurensning. To miljøprøver som påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) var tatt utenfor utdypingsområdet for å avgrense forurensing i utdypingsområdet.

Grasholmen

Det ble ikke ansett som nødvendig å utføre planlagte borer for geotekniske undersøkelser på grunn av at det under ROV-undersøkelsene ble observert lite løsmasser, steinete bunn og tareskog (ROV film: 2020-08-31_08.57.08.mp4). Det var heller ikke mulig ta prøve for miljøgeologiske undersøkelser. Forsøk for miljøprøvetaking resulterte lite sediment, tare og steiner i grabben.

Finngamgrunnen

Det er tidligere utført geotekniske undersøkelser med 1 totalsondering på Finngamgrunnen [5]. Boringen viste berg i dagen.

ROV undersøkelsene viser at sjøbunnen består av steinete bunn med lite løsmasser (ROV film: 2020-09-01_08.08.19.mp4). Det ble registrert mye tare på bergflaten/steiner. Tidligere miljøundersøkelse viste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én prøve [1].

Kobbesteinen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 2 totalsonderinger [5]. Undersøkelsene viser at mengde løsmasser variere mellom ca. 0,1 og 4 m.

ROV undersøkelse viste i hovedsak både skjellsand, tareskog og stein/berg (ROV filmer: 2020-09-01_10.21.52.mp4, 2020-09-02_09.48.23.mp4 og 2020-09-02_09.59.54.mp4). Tidligere miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én overflateprøve [1].

Steinstigrunnen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 6 totalsonderinger hvorav 4 er i utdypingsområdet [5]. Undersøkelsene viser at mengde løsmasser variere mellom ca. 1,7 og 7 m.

ROV undersøkelse viste i hovedsak grus og steiner i én kort filmet linje (ROV film: 2020-09-02_11.16.57.mp4). Tidligere [1] og nye miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i fem overflateprøver.

Steinsvikflua

ROV undersøkelse er ikke utført. Det var ikke mulig ta prøve for miljøgeologiske undersøkelser på grunn av berg/stein og tare på havbunn. Tidligere miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i én overflateprøve som er lokalisert rett utenfor utdypingsområdet samlet inn med dykker [1]. Havbunn består av hard bunn og spredt sand ifølge tidligere miljøundersøkelser med dykker [1].

Ballstadskallen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med 3 totalsonderinger som er utenfor utdypingsområdet [4]. Undersøkelsene i ett borepunkt (20) viser 0,4 m løsmasser.

ROV undersøkelse er ikke utført. Det var mulig å ta én miljøprøve fra området som består av sand og rugl rester som antyder at det er noen løsmasser i området. Tidligere [1] og nye miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i to overflateprøver. Havbunn består av hard bunn og spredt sand ifølge tidligere miljøundersøkelser med dykker [1].

Hamnskallen og Hjertholmskallen

Geotekniske undersøkelser vurderes som tilfredsstillende med to totalsonderinger som er i utdypingsområder [5]. Undersøkelsene viser at løsmassetykkelsen varierer mellom 0,0 m og 0,4 m.

ROV undersøkelse er ikke utført. Det er tidligere tatt to miljøprøver (énn fra hvert område) av dykker [1]. Sjøbunn består av hardbunn, bergoverflate, store stein og sand. Tidligere [1] miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i to overflateprøver.

5.5.2 Deponiområder

Hårvika deponi

Det er ikke utført geotekniske undersøkelser i området, og det anses heller ikke som nødvendig.

ROV undersøkelse viste i hovedsak sandbunn og noen steiner (ROV film: 2020-08-31_16.47.06.mp4, 2020-08-31_17.48.46.mp4, 2020-09-01_16.40.55.mp4, 2020-09-01_17.08.01.mp4, 2020-09-01_18.00.22.mp4, 2020-09-01_18.28.20.mp4 og 2020-09-02_17.17.49.mp4).

Tidligere [1] og nye miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i tre overflateprøver.

Sæter deponi

Det er ikke utført geotekniske undersøkelser eller ROV undersøkelser i området. Det anses ikke som nødvendig med geotekniske undersøkelser, men det bør gjennomføres ROV-undersøkelser for tolkning av biologisk mangfold dersom det er aktuelt å benytte området som sjødeponi.

Miljøundersøkelser påviste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II) analysert i tre overflateprøver. Overflatesedimentene i miljøprøvene besto av sand og små steiner.

5.5.3 Sjømerker

Helligbøen

Grunnundersøkelsen viser at området nært sjømerke generelt består av 1-2 lag [6]. Øverst er det stedvis et lag som har lav sonderingsmotstand og mektighet opptil ca. 1 meter. Over berg er det et lag som har stor sonderingsmotstand og mektighet opptil 2,8 meter. Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0 og 2,8 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -8,6 og kote -18,2 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV film: 2020-08-27_09.19.20.mp4, 2020-08-27_09.39.35.mp4 og 2020-08-27_10.35.02.mp4). Antatt berg er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 17. Det ble konkludert med at det ikke var behov for ytterligere borer for geotekniske undersøkelser.

Kjeøybøen

Grunnundersøkelsen viser at området nært sjømerket generelt består av 2 lag [6]. Øverst er det et lag som har lav til middels sonderingsmotstand og mektighet opptil ca. 2 meter. Over berg er det et lag som har stor sonderingsmotstand og mektighet opptil ca. 2,5 meter.

Registrert dybde til antatt berg varierer mellom 0,6 og 3,3 meter, og bergoverflaten ligger mellom kote -8,0 og kote -12,6 i borpunktene.

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV filmer: 2020-08-27_11.58.59.mp4, 2020-08-27_12.40.41.mp4 og 2020-08-27_14.09.16.mp4). Antatt berg er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 19. Det ble konkludert med at det ikke var behov for supplerende geotekniske borer.

Laukholmgrunnen

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV film: 2020-08-30_08.50.21.mp4). Antatt berg er vist i Vedlegg B, Kart 21. Det var konkludert at det ikke er behov for boring for geotekniske undersøkelser.

Tåkebøen

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV film: 2020-08-30_15.43.09.mp4). Små lommer med skjellsand ble undersøkt nærmere ved å virvle opp sedimentet ved hjelp av ROV'en, noe som antydet relativt lite sedimenter (tidspunkt 1 min 40 sek i filmen). Antatt berg er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 23. Det ble konkludert med at det ikke var behov for geotekniske borer.

Nordskallen

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV film: 2020-08-30_17.02.04.mp4). Det ble observert små lommer med skjellsand, som antas å ha liten vertikal utstrekning (tidspunkt 30 sek i filmen). Antatt berg er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 25. Det ble konkludert med at det ikke var behov for geotekniske undersøkelser.

Transkjæret

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg og lite løsmasser i området (ROV film: 2020-08-30_18.16.01.mp4). Antatt berg og skjellsand er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 27. Det ble konkludert med at det ikke var behov for geotekniske undersøkelser.

Storbåen

ROV undersøkelse viste hovedsakelig tare, steiner/berg, tang og lite løsmasser i området (ROV filmer: 2020-09-25_10.30.35.mp4 og 2020-09-25_10.33.55.mp4). Antatt berg er vist på bilde i Vedlegg B, Kart 29. Det ble konkludert med at det ikke var behov for geotekniske undersøkelser.

6 Beskrivelse av forurensningssituasjonen

Tidligere miljøundersøkelser [1] og [2] viser at miljøtilstanden er god (Tilstandsklasse II) i de fleste områder, men det er påvist forurensning av kobber (Tilstandsklasse IV) i Småholmgrunnen (prøvestasjon A1) og forurensning av TBT (Tilstandsklasse III) i Mågøysundet (prøvestasjon C1). Overflateprøvene BTH3, BTH5 og dypere prøve BTH C1 for avgrensning av TBT forurensning i Mågøysundet viste god miljøtilstand (Tilstandsklasse I-II). Prøven fra stasjon BTH4 viste forurensning av PAH-forbindelsen antracen (Tilstandsklasse III, moderat miljøtilstand) i overflatesedimenter (0-10 cm).

For de øvrige analyserte miljøgiftene er det ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god miljøtilstand). Prøvene for avgrensning kobberforurensning i Småholmgrunnen viste god miljøtilstand (Tilstandsklasse I-II) i avgrensningsprøvene. Grunnet steinete sjøbunn var det ikke mulig å ta planlagte overflateprøver i stasjonene BTH8 og BTH10 samt den dypere prøven i BTH A1 for avgrensning av tidligere påviste kobberforurensning.

Prøver fra øvrige utdypings- og deponiområder viste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II).

7 Oppsummering

Utdyping av seilingsleden samt utbedring av merkingen vil gi bedre seilingsforhold og gjøre det mulig for større båter å passere trygt gjennom seilingsleden. Utdypingsområdene er planlagt mudret/sprengt til kote minus 11,3 LAT.

Tidligere miljøundersøkelser [1] og [2] påviste forurensning av kobber (Tilstandsklasse IV) i Småholmgrunnen utdypingsområde (prøvestasjon A1) og forurensning av TBT (Tilstandsklasse III) i Mågøysundet utdypingsområde (prøvestasjon C1). Foreliggende miljøundersøkelse (2020) påviste forurensning av PAH-forbindelsen antracen i tilstandsklasse III i stasjon BTH4 i Mågøysundet utdypingsområde. Dette betyr at overflatesedimentene ved A1 i Småholmgrunnen og overflatesedimentene ved C1 og BTH4 i Mågøysundet anses som forurenset.

Sedimentprøver fra andre utdypings- og deponiområder viste god miljøtilstand (Tilstandsklasse II). Dette betyr at undersøkte sjøbunnssedimenter fra øvrige utdypingsområder, samt områder for sjødeponi, anses som ikke forurenset.

De fleste utdypingsområdene fra Toppsundet/Harstad til Sandtorgstraumen består av tareskog og stein/berg med lite løsmasser/sediment, bortsett fra i Mågøysundet utdypingsområde der det var observert korallsand og sandbunn. Kobbestenen og Steinstigrunnen utdypingsområder består av grus, sand og steiner. Hamnskallen og Hjertholmskallen utdypingsområder består av hardbunn, bergoverflate, store stein og sand.

Sjøbunnen ved Hårvika og Sæter deponiområder består av sand.

Sjøbunnen ved alle undersøkte merkene består av tareskog og stein/berg.

8 Referanser

- [1] Multiconsults miljøgeologiske rapport nr. 712302-RIGm-RAP-001 (2014)
- [2] Multiconsults miljøgeologiske rapport nr. 10205008-05-RIGm-RAP-001 (2018)
- [3] Multiconsults notat nr. 10219434-RIGm-NOTAT-20.8.2020
- [4] Multiconsults rapport nr. 710315-1 – Tjeldsund (2006)
- [5] Multiconsults geotekniske rapport nr. 712302-RIG-RAP-001 (2015)
- [6] Multiconsults geotekniske rapport nr. 10205008-05-RIG-RAP-001 (2018)
- [7] Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018 (revidert i 2019). Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann.
- [8] Miljødirektoratet 2015: Risikovurdering av forurensset sediment, M-409.
- [9] Miljødirektoratet 2015: Håndtering av sedimenter, M-350.
- [10] NS-EN ISO 5667-19, Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder.

Vedlegg A

Analysebevis ALS Laboratory Group AS



Dette analysertifikatet erstatter tidligere sertifikat med samme nummer

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2008539	Side	: 1 av 24
Endring	: 2		
Kunde	: Multiconsult Norge AS	Prosjekt	: Bognes-Tjeldsund-Harstad med innseilinger
Kontakt	: Juho Junttila	Ordrenummer	: 10219434
Adresse	: Postboks 198 Skøyen 0213 Oslo Norge	Prøvetaker	: ----
Epost	: juho.junttila@multiconsult.no	Sted	: ----
Telefon	: ----	Dato prøvemottak	: 2020-09-04 11:41
COC nummer	: ----	Analysedato	: 2020-09-07
Tilbuds- nummer	: OF191202	Dokumentdato	: 2020-11-06 13:38
		Antall prøver mottatt	: 16
		Antall prøver til analyse	: 16

Generelle kommentarer

Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserede prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis dato ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Revidert analyserapport. Prøve 006: Nye resultater for Cu og Zn. Avvik: 3630.

Revidert analyserapport nr 2. Reanalyse viser nye resultater av TOC for alle prøvene. Avvik: 3738.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: info.on@alsglobal.com

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 2 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT	Kundes prøvenavn			BTH3 (0-10 cm)							
	Prøvenummer lab			Sediment							
	Kundes prøvetakingsdato			NO2008539001							
	Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-SEDB	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	3.6	± 0.72	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	5	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	4.5	± 0.90	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	80	± 16.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	5.8	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	2.1	± 0.42	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	0.03	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	5	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	10	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenafaten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantron	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Floranten	10	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 3 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn			BTH3 (0-10 cm)			
		Prøvenummer lab			Sediment			
		Kundes prøvetakingsdato			NO2008539001			
Parameter		Resultat	MU	Enhets	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum PAH-16	20	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Organometaller								
Monobutyltinn	5.46	± 0.60	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Dibutyltinn	8.34	± 0.80	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	2.42	± 0.20	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Fysisk								
Vanninnhold	54.2	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff	45.8	± 6.87	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)	81.8	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	49.2	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	2.0	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn			BTH4 (0-10 cm)			
		Prøvenummer lab			Sediment			
		Kundes prøvetakingsdato			NO2008539002			
Parameter		Resultat	MU	Enhets	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab
Prøvepreparering								
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller								
Cr (Krom)	4.1	± 0.82	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	2.7	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	5.7	± 1.14	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)	17	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)	3.1	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	0.35	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)	1	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 4 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH4 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539002							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter											
Acenafylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantron	11	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	8.1	± 50.00	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	16	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	15	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	13	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	16	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	17	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlyen	11	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	11	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	120	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	2.72	± 0.30	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	2.34	± 0.20	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	1.04	± 0.10	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	47.4	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	52.6	± 7.89	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	79.0	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	0.2	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	46.9	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	3.0	± 0.50	% tørrekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH5 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539003							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	2.1	± 0.42	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	2	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	1.3	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 5 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH5 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539003							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
Totale elementer/metaller - Fortsetter											
Zn (Sink)	11	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	0.6	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.20	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	0.01	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	2	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Floranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenso(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	1.57	± 0.20	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysikalsk											
Vanninnhold	43.5	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	56.5	± 8.48	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	84.4	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 6 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT

Kundes prøvenavn

BTH5 (0-10 cm)

Sediment

Prøvenummer lab

NO2008539003

Kundes prøvetakningsdato

2020-09-04 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Fysisk - Fortsetter								
Kornstørrelse <2 µm	0.2	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	56.0	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	1.8	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Submatriks: SEDIMENT

Kundes prøvenavn

BTH7 (0-5 cm)

Sediment

Prøvenummer lab

NO2008539004

Kundes prøvetakningsdato

2020-09-04 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering								
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller								
Cr (Krom)	6.3	± 1.26	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	2.9	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	11	± 2.20	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)	17	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)	5.8	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	0.57	± 0.11	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	13	± 50.00	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 7 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH7 (0-5 cm)							
		Sediment		NO2008539004							
		Prøvenummer lab		2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter											
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	13	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	29.1	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	70.9	± 10.64	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	91.9	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	58.2	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.81	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH9 (0-10 cm)							
		Sediment		NO2008539005							
		Prøvenummer lab		2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	4.8	± 0.96	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	4	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	0.6	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	13	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	1.3	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 8 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT

Kundes prøvenavn

BTH9 (0-10 cm)
Sediment

Prøvenummer lab
Kundes prøvetakingsdato

NO2008539005

2020-09-04 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhets	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
PCB - Fortsetter								
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenafylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benzo(ghi)perylene	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Organometaller								
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Fysikalsk								
Vanninnhold	29.1	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff	70.9	± 10.64	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)	94.7	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	62.7	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	0.77	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 9 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT Kundes prøvenavn Prøvenummer lab Kundes prøvetakningsdato		BTH11 (0-10 cm)							
		Sediment							
		NO2008539006							
		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Prøvepreparering									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev	
Totale elementer/metaller									
Cr (Krom)	3.5	± 0.70	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	1.6	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	3.8	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	8.0	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
As (Arsen)	2.4	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	0.24	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB									
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benzo(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Di butyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 10 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH11 (0-10 cm)							
		Prøvenummer lab		Sediment							
		Kundes prøvetakningsdato		NO2008539006							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Organometaller - Fortsetter											
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	40.2	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	59.8	± 8.97	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	95.4	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	56.6	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.72	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH13 (0-10 cm)							
		Prøvenummer lab		Sediment							
		Kundes prøvetakningsdato		NO2008539007							
		2020-09-04 00:00									
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	1.4	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikel)	0.8	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	<0.4	----	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	5.4	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	1.4	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.16	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 11 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH13 (0-10 cm) Sediment Prøvenummer lab NO2008539007 Kundes prøvetakingsdato 2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter									
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(ghi)perlyen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Fysisk									
Vanninnhold	22.5	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff	77.5	± 11.63	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	98.8	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff ved 105 grader	72.4	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev	
Andre analyser									
Totalt organisk karbon (TOC)	0.42	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH14 (0-10 cm) Sediment Prøvenummer lab NO2008539008 Kundes prøvetakingsdato 2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Prøvepreparering									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev	
Totale elementer/metaller									
Cr (Krom)	1.4	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	1	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	3.6	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	7.0	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
As (Arsen)	1.8	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	0.17	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 12 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH14 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab			NO2008539008						
		Kundes prøvetakningsdato			2020-09-04 00:00						
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Totale elementer/metaller - Fortsetter											
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysikalsk											
Vanninnhold	23.3	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	76.7	± 11.51	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	98.5	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	70.1	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.44	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 13 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH15 (0-5 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539009							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key		
Prøvepreparering											
Ekstraksjon		Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev		
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	0.50	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	1	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	<0.4	----	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	11	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	<0.5	----	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.25	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenso(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Di butyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 14 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT

Kundes prøvenavn

BTH15 (0-5 cm)

Sediment

Prøvenummer lab

NO2008539009

Kundes prøvetakningsdato

2020-09-04 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Organometaller - Fortsetter								
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Fysisk								
Vanninnhold	23.6	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff	76.4	± 11.46	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)	99.5	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader	77.9	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev
Andre analyser								
Totalt organisk karbon (TOC)	1.2	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Submatriks: SEDIMENT

Kundes prøvenavn

BTH16 (0-5 cm)

Sediment

Prøvenummer lab

NO2008539010

Kundes prøvetakningsdato

2020-09-04 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering								
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller								
Cr (Krom)	8.8	± 1.76	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	9	± 1.80	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	18	± 3.60	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)	21	± 4.20	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)	17	± 5.10	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.02	----	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)	5	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 15 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH16 (0-5 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539010							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhett	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter											
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benzo(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	10.7	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	89.3	± 13.40	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	99.7	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	83.8	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.46	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH19 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008539011							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhett	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	1.7	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	0.9	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	<0.4	----	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	11	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	4.1	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 16 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH19 (0-10 cm) Sediment							
		Prøvenummer lab			NO2008539011						
		Kundes prøvetakningsdato			2020-09-04 00:00						
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Totale elementer/metaller - Fortsetter											
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysikalsk											
Vanninnhold	30.0	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	70.0	± 10.50	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	98.3	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	64.8	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.56	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 17 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH20 (0-10 cm) Sediment Prøvenummer lab Kundes prøvetakningsdato NO2008539012 2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering									
Ekstraksjon		Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller									
Cr (Krom)		2.3	± 0.46	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)		1	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)		12	± 2.40	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)		14	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)		2.3	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)		0.08	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)		<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)		<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB									
PCB 28		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7		<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Antracen		<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoranten		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pyren		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Krysen^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(ghi)perlen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PAH-16		<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Organometaller									
Monobutyltinn		<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Dibutyltinn		<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 18 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH20 (0-10 cm)							
		Prøvenummer lab		Sediment							
		Kundes prøvetakningsdato		NO2008539012							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Organometaller - Fortsetter											
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	25.4	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	74.6	± 11.19	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	97.8	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	70.9	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	0.57	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH21 (0-10 cm)							
		Prøvenummer lab		Sediment							
		Kundes prøvetakningsdato		NO2008539013							
		2020-09-04 00:00									
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	4.3	± 0.86	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	3	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	7.0	± 1.40	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	10	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	1.8	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	0.04	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 19 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT Kundes prøvenavn Prøvenummer lab Kundes prøvetakingsdato		BTH21 (0-10 cm)							
		Sediment							
		NO2008539013							
		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter									
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Fysisk									
Vanninnhold	19.5	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff	80.5	± 12.08	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	94.2	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff ved 105 grader	72.4	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev	
Andre analyser									
Totalt organisk karbon (TOC)	0.36	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Submatriks: SEDIMENT Kundes prøvenavn Prøvenummer lab Kundes prøvetakingsdato		BTH22 (0-10 cm)							
		Sediment							
		NO2008539014							
		2020-09-04 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key	
Prøvepreparering									
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev	
Totale elementer/metaller									
Cr (Krom)	2.0	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Ni (Nikkel)	2	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cu (Kopper)	<0.4	----	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Zn (Sink)	9.5	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
As (Arsen)	1.5	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Cd (Kadmium)	0.18	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 20 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH22 (0-10 cm) Sediment Prøvenummer lab Kundes prøvetakningsdato NO2008539014 2020-09-04 00:00							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Totale elementer/metaller - Fortsetter									
Pb (Bly)	1	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB									
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*	
Organometaller									
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev	
Fysikalsk									
Vanninnhold	31.3	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff	68.7	± 10.31	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Sand (>63µm)	96.2	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	
Tørrstoff ved 105 grader	69.8	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev	
Andre analyser									
Totalt organisk karbon (TOC)	0.86	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev	

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 21 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH23 (0-10 cm) Sediment						
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering								
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller								
Cr (Krom)	2.5	± 0.50	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)	1	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)	2.5	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)	9.4	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)	3.6	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)	0.09	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)	2	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PAH-16	<10	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Organometaller								
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Di butyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 22 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH23 (0-10 cm) Sediment							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Organometaller - Fortsetter									
Tributyltinn		<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE	a ulev
Fysisk									
Vanninnhold		25.7	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff		74.3	± 11.15	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sand (>63µm)		98.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Kornstørrelse <2 µm		<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Tørrstoff ved 105 grader		76.2	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE	a ulev
Andre analyser									
Totalt organisk karbon (TOC)		0.34	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH24 (0-10 cm) Sediment							
Parameter		Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Prøvepreparering									
Ekstraksjon		Yes	----	-	-	2020-09-10	S-P46	LE	a ulev
Totale elementer/metaller									
Cr (Krom)		1.6	± 0.40	mg/kg TS	0.2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Ni (Nikkel)		0.9	± 1.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cu (Kopper)		<0.4	----	mg/kg TS	0.4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Zn (Sink)		6.9	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
As (Arsen)		2.9	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Cd (Kadmium)		0.19	± 0.10	mg/kg TS	0.02	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Hg (Kvikksølv)		<0.01	----	mg/kg TS	0.01	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Pb (Bly)		1	± 2.00	mg/kg TS	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB									
PCB 28		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 52		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 101		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 118		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 138		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 153		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
PCB 180		<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Sum PCB-7		<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	*
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)									
Naftalen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaftylen		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Acenaften		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fluoren		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev
Fenantren		<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK	a ulev

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 23 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn BTH24 (0-10 cm) Sediment Prøvenummer lab NO2008539016 Kundes prøvetakingsdato 2020-09-04 00:00					
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter							
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Fluoranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Benzo(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Benzo(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Benzo(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Benzo(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Benzo(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Organometaller							
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-10	S-GC-46	LE
Tributyltinn	<1	----	µg/kg TS	1.0	2020-09-10	S-GC-46	LE
Fysisk							
Vanninnhold	22.1	----	%	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Tørrstoff	77.9	± 11.69	%	1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Sand (>63µm)	98.3	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Kornstørrelse <2 µm	<0.1	----	%	-	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK
Tørrstoff ved 105 grader	77.9	± 2.00	%	0.1	2020-09-07	S-DW105	LE
Andre analyser							
Totalt organisk karbon (TOC)	0.91	± 0.50	% tørrekt	0.1	2020-09-07	S-SEDB (6578)	DK

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	SS-EN ISO 23161:2011
S-P46	SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46
S-SEDB (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

Dokumentdato : 2020-11-06 13:38
 Side : 24 av 24
 Ordrenummer : NO2008539 Endring 2
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Nøkkel: **LOR** = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

	Utførende lab
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75



Dette analysertifikatet erstatter tidligere sertifikat med samme nummer

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: NO2008888	Side	: 1 av 4
Endring	: 1		
Kunde	: Multiconsult Norge AS	Prosjekt	: Bognes-Tjeldsund-Harstad med innseilinger
Kontakt	: Juho Junttila	Ordrenummer	: 10219434
Adresse	: Postboks 198 Skøyen 0213 Oslo Norge	Prøvetaker	: ----
Epost	: juho.junttila@multiconsult.no	Sted	: ----
Telefon	: ----	Dato prøvemottak	: 2020-09-10 10:54
COC nummer	: ----	Analysedato	: 2020-09-10
Tilbuds- nummer	: OF180420	Dokumentdato	: 2020-11-10 16:12
		Antall prøver mottatt	: 1
		Antall prøver til analyse	: 1

Generelle kommentarer

Denne rapporten erstatter enhver preliminær rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserete prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoene ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Revidert analyserapport. Reanalyse av TOC viser nye TOC resultater. Avvik: 3738.

Underskrivere	Posisjon
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER

Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost	: info.on@alsglobal.com

Dokumentdato : 2020-11-10 16:12
 Side : 2 av 4
 Ordrenummer : NO2008888 Endring 1
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Analyseresultater

Submatriks: SEDIMENT		Kundes prøvenavn		BTH C1 (30-40cm) Sediment							
		Prøvenummer lab		NO2008888001							
		Kundes prøvetakingsdato		2020-09-10 00:00							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Prøvepreparering											
Ekstraksjon	Yes	----	-	-	2020-09-15	S-SEDB	LE	a ulev			
Totale elementer/metaller											
Cr (Krom)	5.4	± 1.08	mg/kg TS	0.2	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Ni (Nikkel)	6	± 1.20	mg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cu (Kopper)	2.5	± 0.80	mg/kg TS	0.4	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Zn (Sink)	8.4	± 4.00	mg/kg TS	2	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
As (Arsen)	5.8	± 2.00	mg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Cd (Kadmium)	1.5	± 0.30	mg/kg TS	0.02	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Hg (Kvikksølv)	0.01	± 0.10	mg/kg TS	0.01	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pb (Bly)	<1	----	mg/kg TS	1	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB											
PCB 28	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 52	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 101	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 118	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 138	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 153	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
PCB 180	<0.50	----	µg/kg TS	0.5	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sum PCB-7	<4	----	µg/kg TS	4	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	*			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)											
Naftalen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenaftylen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Acenafoten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fluoren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Fenantren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Antracen	<4.0	----	µg/kg TS	4	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Floranten	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Pyren	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Krysen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(b+j)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(k)fluoranten^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(a)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Dibenzo(ah)antracen^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Benso(ghi)perlen	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Indeno(123cd)pyren^	<10	----	µg/kg TS	10	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dokumentdato : 2020-11-10 16:12
 Side : 3 av 4
 Ordrenummer : NO2008888 Endring 1
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Submatriks: SEDIMENT		<i>Kundes prøvenavn</i>		BTH C1 (30-40cm)							
		<i>Prøvenummer lab</i>		Sediment							
		<i>Kundes prøvetakingsdato</i>		NO2008888001							
Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key			
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter											
Sum PAH-16	<160	----	µg/kg TS	160	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	*			
Organometaller											
Monobutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-15	S-GC-46	LE	a ulev			
Dibutyltinn	<1	----	µg/kg TS	1	2020-09-15	S-GC-46	LE	a ulev			
Tributyltinn	1.62	± 0.20	µg/kg TS	1.0	2020-09-15	S-GC-46	LE	a ulev			
Fysisk											
Vanninnhold	39.1	----	%	0.1	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff	60.9	± 9.14	%	0.1	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Sand (>63µm)	82.4	----	%	-	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Kornstørrelse <2 µm	0.2	----	%	-	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			
Tørrstoff ved 105 grader	41.7	± 2.00	%	0.1	2020-09-11	S-DW105	LE	a ulev			
Andre analyser											
Totalt organisk karbon (TOC)	3.1	± 0.50	% tørrvekt	0.1	2020-09-10	S-SEDB (6578)	DK	a ulev			

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-DW105	Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.
S-GC-46	SS-EN ISO 23161:2011
S-P46	SS-EN ISO 23161:2011, ALS method 46
S-SEDB (6578)	Sediment basispakke Tørrstoff gravimetrisk, metode DS 204:1980 Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode ISO 11277:2009 TOC ved IR, metode EN 13137:2001. MU 15% PAH-16 metode REFLAB 4:2008 PCB-7 ved GC/MS/SIM, EPA 8082 MOD Metaller ved ICP, metode DS259

Dokumentdato : 2020-11-10 16:12
 Side : 4 av 4
 Ordrenummer : NO2008888 Endring 1
 Kunde : Multiconsult Norge AS



Nøkkel: **LOR** = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.


Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab


	Utførende lab
DK	Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk
LE	Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75

Vedlegg B


Kart 1-29




Kart 1. Kjeøybøen utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 2. Kråknesbøen utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkt for nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasse for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 3. Mågøysundet utdyppingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 4. Mågøy syd utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, planlagt prøvepunkt for nye miljøundersøkelser og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 5. Tjuvholmgrunnen syd utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkt for nye miljøundersøkelser (med sediment tilstandsklasser) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 6. Småholmgrunnen utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 7. Grasholmen utdypingsområde. Planlagt prøvepunkt for nye miljøundersøkelser og tracking for ROV undersøkelser.






Kart 9. Kobbsteinen utdypingsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkt for tidligere miljøundersøkelser (med tilstandsklasse for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.


Kart 10. Steinistigrunnen utdypningsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkt for tiliggende miljøundersøkelser (med tilstandsklasse for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.






Kart 11. Steinstigrunnen utdypningsområde. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med sediment tilstandsklasser). Det er ikke utført ROV undersøkelser.


Kart 12. Hånvika deponiområde. Prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment) og tracking for ROV undersøkelser.




Kart 13. Sæter deponiområde. Prøvepunkter for nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment). Det er ikke utført ROV undersøkelser.




Kart 14. Steinsvikflua og Ballstadskallen utdypningsområder. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere og nye miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment)







Kart 15. Hamnskallen og Hjertholmskallen utdypingsområder. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere miljøundersøkelser (med tilstandsklasser for sediment).



Kart 16. Helligbøen merke. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere miljøundersøkelser, tracking for ROV undersøkelser ved planlagte sjømerke.


Kart 17. Helligbøen merke. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, prøvepunkter for tidligere miljøundersøkelser, tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke og bilde av sjøbunnen med tare og antatt berg.







Kart 18. Kjeøybøen merke. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser og tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.


Kart 19. Kjedøybøen merke. Borepunkter fra tidligere grunnundersøkelser, tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke og bilde av antatt berg.






Kart 20. Laukholmgrunnen merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.






Kart 22. Tåkebøen merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.






Kart 24. Nordskallen merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.


Kart 25. Nordskallen merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke og bilde av tare på antatt berg.






Kart 26. Transkjæret merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.

Kart 27. Transkjæret merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke og bilde av skjellsand og antatt berg.





Kart 28. Storbåen merke. Tracking for ROV undersøkelser ved planlagt sjømerke.

