

UMOE Sterkoder AS, Kristiansund

Miljøopprydding oktober/november 2013



1. Etablering av vei i sjø for sikrere opprydding av fyllingskanten.



2. Opprydding i sjøkant. Fjerning av synlig skrot. Entreprenøren har foreløpig lagt skrotet til side. Det består av jernskrot og plast. Det skal bli levert til godkjent mottak.



3. Bilder av fjernet skrot.



4. Duk og filterlag er lagt ut.



5. Beskyttelseslag på filterlag



6. Gjenfylling