



**TEGNFORKLARING :**

- Dreiesondring
- Enkel sondering
- ▽ CPT sondering
- ☆ Fjellkontrollboring
- ⬇ Dreietrykksondring
- ⊕ Totalsondering
- Prøvegrop
- + Vingeboring
- ⊙ Prøveserie
- ⊖ Poretrykksmåling
- ⋈ Fjell i dagen
- Naverboring

Borhull nr.  $\frac{\text{Terreng (bunn) kote}}{\text{Antatt bergkote}}$  Boret dybde + (boret i berg)

Kartgrunnlag: hoydedata.no, dybdekart fra SeaWorx AS i 2021, grunnundersøkelser fra GrunnTeknikk AS i 2021 og Multiconsult AS i 2007 / 2018  
 Koordinatsystem og høydesystem: UTM32V og NN2000

Beskrivelse

**Consto Sør AS**  
**Kragerø. Kirkebukta brygge**  
**Skissering motfylling**



www.grunnteknikk.no  
 Tlf.:45904500

Dato	10.08.2021	Tegn.	ST	Kontr.	ssj
Målestokk	1 : 500	Originalformat	A3		
Status	Tegning i notat				
Tegningsnummer	115770-1	Rev.	A		