

Sjøørreten har store utfordringer i Stjørdalselva.

Eksempler på tiltak og utfordringer

NVE etablerer nytt produksjonsareal for fisk



Jernbaneverket avvisende til å reparere en sammenrast kulvert



Året etter var Jernbaneverket på plass og tok sitt ansvar på alvor.



Bekken ble flyttet og vi fikk også etablert en kulp



Store skader på grunn av skogsdrift.



Jørgen og Preben lager en rapport om tilstanden i Bjertemsbekken



SJFF legger ut gytegrus



Uheldig anlagt kulvert i Gluggbekken



Nå kan sjøørreten passere igjen.



Florbekken



Sjekking av potensialet til Florbekken



E 14 blir lagt om under arbeidet.



Anton inspiserer resultatet.



Jernbaneverket har laget trapp for sjøørreten



Tidligere sideløp i elva



Nytt areal for produksjon av laks og sjøørrett



Gytegrus



Elfiske



Alle årsklasser laks og sjøørret



NVE tar bunnsenkingen av elva alvorlig



Elva senker seg og det blir vanskelig å senke
bekkene for å sikre fiskens frie vandring



Graving i gytetida



Gytegrus



Kanalisering og manglende kantvegetasjon



Fjerning av kantvegetasjon



Sjøørretbekk i naturtilstand

